

連絡先：自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線 42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成26年8月26日

| | | | |
|----------------------------------|--|---------|------------------------------------|
| リコール届出番号 | 3429 | リコール開始日 | 平成26年8月27日 |
| 届出者の氏名又は名称 | 株式会社 タダノ 取締役社長 多田野 宏一 | | 問い合わせ先：品質安全部 TEL (087) 894-7550 |
| 不具合の部位（部品名） | 走行装置(ホイール) | | |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | ホイール・クレーンの走行装置において、ホイールディスクの塗装厚さ及び製造時のホイールナットの締付けが不適切なものがある。そのため、そのまま使用を続けると、走行中の振動等によりナットが緩むおそれがある。 | | |
| 改善措置の内容 | 全車両、ホイールナットを点検し、締付けトルクの低いものは増し締めを行うとともに、使用者に対し適正な定期点検を実施するように周知を行う。 | | |
| 不具合件数 | 0件 | 事故の有無 | なし |
| 発見の動機 | 社内からの情報による。 | | |
| 自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置 | <ul style="list-style-type: none"> ・使用者：直接電話またはダイレクトメール等により連絡する。 ・自動車分解整備事業者：使用者を把握しており、周知のための措置はとらない。 ・改善実施済車には、ステッカ(No, 3429)を運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に貼り付けする。 | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|------|----------|-------------|--|------------|----|
| タダノ | UDS-T008 | 「GR-700N-1」 | T008-0173 ～ T008-0242 平成26年4月25日～平成26年8月11日 | 51台 | |
| タダノ | UDS-T007 | 「GR-250N-3」 | T007-0448 ～ T007-0577 平成26年4月24日～平成26年8月11日 | 93台 | |
| タダノ | UDS-T009 | 「GR-160N-3」 | T009-0002 ～ T009-0102 平成25年10月29日～平成26年8月5日 | 96台 | |
| コベルコ | UDS-EW07 | 「RK160-7」 | T009-5001 ～ T009-5022 平成26年1月6日～平成26年7月16日 | 19台 | |
| | (計4型式) | (計4車種) | (製作期間の全体の範囲) 平成25年10月29日～平成26年8月11日 | (計259台) | |

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。