

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室  
 TEL03-5253-8111(内線 42354)  
 アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成26年9月18日

リコール届出番号	外-2069	リコール開始日	平成26年9月18日
届出者の氏名又は名称	ゼネラルモーターズ・ジャパン株式会社 代表取締役 石井 澄人 (製作国：米国 製作者名：ゼネラルモーターズ社) (問い合わせ先：GMフリーダイヤル TEL 0120-711-276)		
不具合の部位 (部品名)	かじ取装置 (ピニオンボルト)		
基準不適合状態にある と認める構造、装置又は 性能の状況及びその 原因	ステアリングシステムにおいて、インターミディエイトシャフトのピニオンボルトの締めつけが不適切なものがある。そのため、最悪の場合、当該ボルトが外れ、ステアリング操作に支障をきたすおそれがある。		
改善措置の内容	当該ボルトを点検し、緩みがある場合には適切に締めつけする。		
不具合件数	国内 0件	事故の有無	なし
発見の動機	海外からの不具合情報による。		
自動車使用者及び自動車 分解整備事業者に周知 させるための措置	使用者：ダイレクトメール等で通知する。 自動車分解整備事業者：対象ユーザーを把握しているため、日整連発行の機関誌には掲載しない。 改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-2069 ステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
シボレー	不明	「カマロ」	2G1F91E30E9184838 平成25年12月18日	1	
	(計1型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成25年12月18日	(計1台)	