

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線 42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成26年10月8日

リコール届出番号	3443	リコール開始日	平成26年10月9日
届出者の氏名又は名称	川崎重工業株式会社 問い合わせ先： 代表取締役社長 村山 滋 カワサキモータースジャパン お客様相談室 TEL 0120-400-819 http://www.kawasaki-cp.khi.co.jp/recall/mc_index.html		
不具合の部位（部品名）	燃料装置（燃料ホース）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料ホースの取り回しが不適切なため、左スロットルボディアッシカバー端部と燃料ホースが干渉するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、燃料ホースが損傷し、最悪の場合、燃料が漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、左スロットルボディアッシカバーと燃料ホースを対策品と交換する。		
不具合件数	無し	事故の有無	無し
発見の動機	社内からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、ステアリングヘッドパイプ左側のガセット部に No. 3443 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
カワサキ	JBK-BJ250A	「エストレヤ」	BJ250A-099029 ～ BJ250A-100653 平成25年11月27日～平成26年8月22日	1374	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成25年11月27日～平成26年8月22日	(計1374)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。