

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線 42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成26年10月16日

リコール届出番号	外-2100	リコール開始日	平成26年10月17日	
届出者の氏名又は名称	Thai Honda Mfg. Co., Ltd. 社長 江口 俊一		製作国：タイ王国 製作者名：Thai Honda Mfg. Co., Ltd. 問い合わせ先：本田技研工業株式会社 お客様相談センター TEL 0120-086819	
不具合の部位（部品名）	燃料装置（燃料ポンプ）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料ポンプ内の樹脂製ブラケットの材質が不適切なため、製造時に使用した試験油に長時間浸漬されると、使用過程において、当該ブラケットが膨張し、インペラと干渉することがある。そのため、そのまま使用を続けると、干渉部の抵抗が大きくなり、最悪の場合、干渉部から生じた磨耗粉がブラケットとインペラ間に噛み込むと、燃料ポンプが停止してエンストし、再始動できなくなるおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、燃料ポンプユニットを対策品と交換する。			
不具合件数	10件	事故の有無	軽傷1件	
発見の動機	市場からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、車台番号付近に外 No.2100 のステッカーを貼付する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	JBK-MF12	「フォルツァ Si」	MF12-1000002～MF12-1004329 平成25年4月9日～平成26年9月16日	4,328	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成25年4月9日～平成26年9月16日	(計4,328台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。