

連絡先:国土交通省 自動車局 審査・リコール課
リコール監理室
電話番号:03-5253-8111 内線:42354

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成26年10月21日

リコール届出番号	3452	リコール開始日	平成26年10月21日
届出者の氏名又は名称	日立建機株式会社 代表執行役 執行役社長 辻本 雄一	問合せ先：日立建機(株)品質保証本部 品質保証センタ サービスG Tel：0297-62-4661	
不具合の部位(部品名)	制動装置(駐車ブレーキリンケージ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	前車軸に組み込まれている駐車ブレーキにおいて、駐車ブレーキ作動用リンケージの給脂位置が不適切であり、取扱説明書に給脂指示が記載されていないことから、適切な給脂がされずリンケージのピンが固着するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ピンが固着し、最悪の場合、ピン又はロッドが折損して駐車ブレーキが効かなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、取扱説明書を改訂版と交換する。また、給脂配管を取り付けていない車両は、リンケージのピンを点検して、損傷している場合は関連部品を交換し、給脂配管を取り付ける。		
不具合件数	7件	事故の有無	0件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者:直接電話またはダイレクトメール等でユーザに連絡する。 ・自動車分解整備事業者:使用者を把握しているので、周知のための措置はとらない。 ・対策完了車については、キャビン、左開口部のドアストライカー付近又は運転席前部カバーにNo.3452のステッカーを貼り付ける。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日立	KDN-HS69	「ZW90」	S69-00107～S69-00403 平成21年10月30日～平成26年02月17日	133	
TCM	KDN-S69		S69-00101～S69-00173 平成21年10月21日～平成22年11月25日	28	
	(計2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成21年10月21日～平成26年02月17日	(合計161台)	

(備考) リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。