

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL03-5253-8111(内線 42354)
 アドレスhttp://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成26年10月30日

リコール届出番号	外-2103	リコール開始日	平成26年10月30日
届出者の氏名又は名称	ゼネラルモーターズ・ジャパン株式会社 代表取締役 石井 澄人		製作国：米国 製作者名：ゼネラルモーターズ社 問い合わせ先：GMフリーダイヤル TEL 0120-711-276
不具合の部位 (部品名)	座席 (シートフレーム)		
基準不適合状態にある と認める構造、装置又は 性能の状況及びその 原因	運転者席及び助手席において、シートフレームの車体取り付け用ブラケットの溶接が不適切なものがある。そのため、当該ブラケットに大きな負荷がかかると、溶接部分が剥がれて座席が動き、乗員が怪我をするおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、溶接状態を点検し、適切に溶接されていない場合は、シートフレームを良品に交換する。		
不 具 合 件 数	国内 0 件	事故の有無	なし
発 見 の 動 機	海外からの不具合情報による。		
自動車使用者及び自動車 分解整備事業者に周 知させるための措置	使用者：ダイレクトメール等で通知する。 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-2103 ステッカーを貼付する。		

車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール 対象車の 台数	備 考
キャデラック	ABA-A1SL	「ATS」	1G6A95SX2D0110350 ~ 1G6A95SXXE0154632 平成24年11月1日 ~ 平成26年2月25日	342	
	ABA-A1LL	「CTS」	1G6A85SX3E0114279 ~ 1G6A85SX6E0155165 平成25年10月7日 ~ 平成26年2月14日	58	
	(計 2 型式)	(計 2 車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成24年11月1日 ~ 平成26年2月25日	(計 400 台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。