

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成26年10月30日

リコール届出番号	3460	リコール開始日	平成26年10月31日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 細井 行 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	排気管		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型トラックにおいて、排気管のフレキシブルパイプの構造が不適切なため、走行時の振動によりフレキシブルパイプのベローズが内管と干渉し、摩耗するものがある。そのため、そのまま使用を続けると摩耗が進行して穴があき、最悪の場合、排気ガスが漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、排気管を対策品に交換する。また、一部車両においては、排気ブレーキパイプ、パワーステアリングパイプ、ブレーキパイプを形状変更したものに交換する。		
不具合件数	11件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に対する周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3460のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	LKG-CXE77A QKG-CXE77A	「ギガ」	CXE77A-7000001～CXE77A-7000251 平成22年9月6日～平成25年10月1日	250	
	LKG-CXG77A QKG-CXG77A		CXG77A-7000001～CXG77A-7000092 平成22年11月8日～平成25年9月7日	92	
	LKG-CYE77AM QKG-CYE77AM		CYE77AM-7000001～CYE77AM-7000137 平成22年7月30日～平成25年9月21日	137	
	LKG-CYE77AZ QKG-CYE77AZ		CYE77AZ-7000002～CYE77AZ-7000097 平成22年9月14日～平成25年9月25日	96	
	LKG-CYG77AM QKG-CYG77AM		CYG77AM-7000003～CYG77AM-7000429 平成22年6月21日～平成25年9月28日	425	
	LKG-CYJ77A LKG-CYJ77AA QKG-CYJ77A QKG-CYJ77AA		CYJ77A-7000011～CYJ77A-7007679 平成22年6月18日～平成25年10月3日	763	
	(計14型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成22年6月18日～平成25年10月3日	(計1,763台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。