

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成26年11月12日

リコール届出番号	3466	リコール開始日	平成26年11月13日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 豊田 章男 トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700		
不具合の部位（部品名）	燃料装置（燃料パイプ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ディーゼル車の燃料噴射装置において、燃料ポンプと燃料噴射ノズルを接続する燃料パイプの強度が不足しているため、燃料圧力の変動により当該パイプに亀裂が発生するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、亀裂が進行して、最悪の場合、燃料が漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料パイプを対策品と交換する。		
不具合件数	27件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3466のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	LDF-KDH201K QDF-KDH201K LDF-KDH201V QDF-KDH201V LDF-KDH201K改 QDF-KDH201K改	「ハイエース」 「レジアスエース」	KDH201-0058101～KDH201-0120161 平成22年 7月13日～平成25年 7月 3日	38,364	
			KDH201-5005284～KDH201-5012363 平成22年 7月13日～平成25年 7月 3日	5,120	
	LDF-KDH206K LDF-KDH206V LDF-KDH206K改	KDH206-6002497～KDH206-6006460 平成22年 7月13日～平成25年 5月21日	3,819		
		KDH206-8025190～KDH206-8063420 平成22年 7月13日～平成25年 7月16日	33,397		
	LDF-KDH211K	KDH211-8002706～KDH211-8004732 平成22年 7月13日～平成25年 7月 2日	1,833		
	LDF-KDH221K	KDH221-0006842～KDH221-0011537 平成22年 8月 4日～平成25年 5月20日	2,001		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
トヨタ	LDF-KDH223B LDF-KDH223B改	「ハイース」 「レジアスエース」	KDH223-0008373～KDH223-0017146 平成22年 7月13日～平成25年 5月17日	2,086	
	LDF-KDY221 QDF-KDY221	「ダイ」 「トヨエース」	KDY221-8001972～KDY221-8003913 平成22年 8月 3日～平成25年 7月 9日	1,797	
	LDF-KDY231 QDF-KDY231 LDF-KDY231改 QDF-KDY231改		KDY231-8006052～KDY231-8013211 平成22年 7月13日～平成25年 7月24日	6,091	
	LDF-KDY241V		KDY241-0001154～KDY241-0001273 平成22年 8月19日～平成25年 7月10日	113	
	LDF-KDY271		KDY271-0002139～KDY271-0003322 平成22年 8月 3日～平成25年 7月 8日	1,127	
	LDF-KDY281 LDF-KDY281改		KDY281-0004499～KDY281-0009608 平成22年 8月 3日～平成25年 7月24日	4,607	
	(計23型式)		(計4車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成22年 7月13日～平成25年 7月24日	(計100,355台)

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。