


## 改善箇所説明図



注：□ は交換部品を示す。

ディーゼル車の燃料噴射装置において、燃料ポンプと燃料噴射ノズルを接続する燃料パイプの強度が不足しているため、燃料圧力の変動により当該パイプに亀裂が発生するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、亀裂が進行して、最悪の場合、燃料が漏れるおそれがある。

### 改善の内容

全車両、燃料パイプを対策品と交換する。

識別：改善済車両には車台番号打刻の末尾上に黄色ペイントを塗布する。