

連絡先： 自動車局審査・リコール課リコール監理室  
 TEL： 03-5253-8111 内線 42354  
 アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 26年 12月 1日

リコール届出番号	外-2120	リコール開始日	平成26年 12月 2日
届出者の氏名又は名称	ボルボ・カー・ジャパン株式会社 代表取締役 木村 隆之	〔 製作国：スウェーデン 製作者名：ボルボ 問い合わせ先：お客様相談室 0120-922-662 〕	
不具合の部位（部品名）	尾灯（セントラルエレクトロニックモジュール）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	セントラルエレクトロニックモジュールのソフトウェアが不適切なため、左尾灯への電源が供給されず、左尾灯が点灯しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、対策されたソフトウェアに更新する。		
不具合件数	国内：1件	事故の有無	国内：なし
発見の動機	国内市場からの情報及び国土交通省の指摘による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	使用者：ダイレクトメール又は電話にて通知する。 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関紙へ掲載する。 改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-2120のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ボルボ	DBA-MB4164T	「ボルボV40」	YV1MV485BE2123414～YV1MV485BE2133991 平成 26年 2月 10日～平成 26年 3月 8日	154台	
ボルボ	DBA-MB5204T	「ボルボV40」	YV1MV6350E2129555～YV1MV6350E2133543 平成 26年 2月 27日～平成 26年 3月 8日	11台	
ボルボ	DBA-MB5204T	「ボルボV40クロスカントリー」	YV1MZ6356E2040599～YV1MZ6356E2042360 平成 26年 2月 10日～平成 26年 3月 8日	26台	
	(計2型式)	(計2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成26年 2月 10日～平成26年 3月 8日	191台	

【備考】本届出は、平成 26年 4月 22日付け「届出番号外-2026」にてリコール届出を行った際の対象車両に漏れがあることが判明したため、対象車両を追加するものである。

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲内には、対象とならない車両も含まれています。