

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL: 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス: <http://www.mlit.go.jp/>

リコール届出一覧表

リコール届出日: 平成 26 年 12 月 02 日

リコール届出番号	外-2122	リコール開始日	平成 26 年 12 月 03 日	
届出者の氏名又は名称	ルノー・ジャポン株式会社 代表取締役 大極 司	製作国: フランス 製作者名: ルノー 問い合わせ先: ルノー・コール 電話: 0120-676-365		
不具合の部位(部品名)	制動装置(ブレーキパイプ)			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	制動装置のブレーキパイプにおいて、ABS油圧調整装置への取り付け工程で、ブレーキパイプを誤った位置に取り付けたものがある。そのため、ABS作動時等にブレーキが適切に作動せず、走行安定性を損なうおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、ブレーキパイプの取り付け位置を点検し、誤っている場合は、ブレーキパイプを新品に交換して適切に取り付ける。			
不具合件数	0 件	事故の有無	無し	
発見の動機	ルノー本社からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者: ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者: 日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2122 ステッカーを貼付する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び 製作期間	リコール対象 車の台数	備考
ルノー	ABA-KWK4M	「カンゲー」	VF1KW0DB5C0675025～VF1KW0DB5C0676621 平成 24 年 10 月 02 日～平成 24 年 12 月 06 日	172	
			VF1KW0DB5D0676791～VF1KW0DB5D0676880 平成 25 年 01 月 11 日～平成 25 年 01 月 25 日	90	
			VF1KW0DBAC0675035～VF1KW0DBAC0676554 平成 24 年 10 月 02 日～平成 24 年 12 月 03 日	332	
			VF1KW2UBAC0674601～VF1KW2UBAC0674606 平成 24 年 10 月 26 日～平成 24 年 10 月 29 日	6	
			VF1KW2UBAD0677177～VF1KW2UBAD0677991 平成 24 年 12 月 28 日～平成 25 年 04 月 10 日	252	
			VF1KW0UB5D0677985～VF1KW0UB5D0678980 平成 25 年 04 月 12 日～平成 25 年 04 月 24 日	6	
(計 1 型式)	(計 1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 24 年 10 月 02 日～平成 25 年 04 月 24 日	(計 858 台)		

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。