

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線 42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成26年12月11日

リコール届出番号	3486	リコール開始日	平成26年12月12日	
届出者の氏名又は名称	本田技研工業株式会社 取締役社長 伊東 孝紳		問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-086819	
不具合の部位（部品名）	①電気配線（フロントサブハーネス） ②電気配線（フロントサブハーネス、ウインカスイッチハーネス）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	①フロントサブハーネスの線種選定が不適切なため、ハンドル操作の繰り返しにより当該ハーネスが断線することがある。そのため、前照灯、方向指示器、速度計、警音器の作動不良や、エンストして再始動できなくなるおそれがある。 ②フロントサブハーネスとウインカスイッチハーネスの固定位置が不適切なため、ハンドルを左転舵した際にヘッドライトステーとフレーム間に当該ハーネスが挟まり、屈曲することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、屈曲の繰り返しにより断線し、前照灯、方向指示器、速度計、警音器の作動不良や、最悪の場合、エンストして再始動できなくなるおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、フロントサブハーネスを対策品に交換し、ウインカスイッチハーネスを新品に交換するとともに、固定位置を変更する。			
不具合件数	①②0件	事故の有無	①②無し	
発見の動機	①社内試験による。②海外市場からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、車台番号付近にNo.3486のステッカーを貼付する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	EBL-RC83	「CB650F」	RC83-1000025～RC83-1000812 平成26年4月11日～平成26年11月12日	250	①②
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成26年4月11日～平成26年11月12日	(計250台)	①②

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。