

連絡先：自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線 42354
 アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成26年12月25日

リコール届出番号	外-2131	リコール開始日	平成26年12月26日
届出者の氏名又は名称	クライスラー日本株式会社 代表取締役社長 ポンタス ヘグストロム	製 作 国 : アメリカ合衆国 製 作 者 名 : クライスラー社 問い合わせ先 : 専用フリーダイヤル TEL:0120-300-813 ホームページ : http://www.chrysler.co.jp/	
不具合の部位(部品名)	方向指示器(ボディコントロールモジュール)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ボディコントロールモジュールの制御プログラムが不適切なため、後面方向指示器の故障診断機能が作動しないことがある。そのため、後面方向指示器が故障した場合に、運転者に対する警告機能(側面方向指示器の点滅回数変化、メータクラスタ内の作動状態表示ランプの点滅回数変化及び作動音の発生周期変化)が作動しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ボディコントロールモジュールの制御プログラムを書き換える。		
不 具 合 件 数	0 件	事 故 の 有 無	なし
発 見 の 動 機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者 : ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者 : 日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施車両 : 改善実施済車両には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にNo.2131 のステッカーを貼付する。 		

車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備 考
クライスラー	ABA-WK36T	「ジープ ・グランド チェロキー」	1C4RJFEG0EC273085～1C4RJFEGXEC461760 平成25年10月15日～平成26年07月04日	447 台	
	ABA-WK36TA	「ジープ ・グランド チェロキー」	1C4RJFEG0EC480513～1C4RJFFGXEC480761 平成25年10月15日～平成26年07月24日	494 台	
	ABA-WK57A	「ジープ ・グランド チェロキー」	1C4RJFKT0EC304286～1C4RJFKTXEC402001 平成25年11月07日～平成26年07月04日	54 台	
	-WK57A-	「ジープ ・グランド チェロキー」	1C4RJFHJ0EC273207～1C4RJFHJXEC435120 平成25年10月15日～平成26年07月24日	122 台	
	(4 型式)	(1 車種)	(輸 入 期 間 の 全 体 の 範 囲) 平成25年10月15日～平成26年07月24日	(計1,117 台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。