

連絡先：自動車局 審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL:03-5253-8111 内線 42354  
 アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成26年12月25日

リコール届出番号	外-2133	リコール開始日	平成26年12月26日
届出者の氏名又は名称	クライスラー日本株式会社 代表取締役社長 ポンタス ヘグストロム	製作国：アメリカ合衆国 製作者名：クライスラー社 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL:0120-300-813 ホームページ： <a href="http://www.chrysler.co.jp/">http://www.chrysler.co.jp/</a>	
不具合の部位(部品名)	ABS(制御プログラム)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ABSの制御プログラムが不適切なため、特定の加速状況で急にアクセルペダルを放した後、ブレーキペダルを踏んだ場合、ABS内の油圧制御バルブが誤作動することがある。そのため、ブレーキペダルが通常より重くなることでユーザーの意図する制御ができず、最悪の場合、制動距離が伸びるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ABSの制御プログラムを書き換える。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールにて通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・対策実施車両：改善実施済車両には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にNo.2133のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
クライスラー	ABA-WK36	「ジープ・グランドチェロキー」	1C4RJFEG0CC194898～1C4RJFEGXDC535113 平成23年12月06日～平成24年11月14日	92台	
	ABA-WK36A	「ジープ・グランドチェロキー」	1C4RJFEG1CC357056～1C4RJFGGXCC186949 平成23年12月06日～平成24年10月29日	94台	
	ABA-WK57A	「ジープ・グランドチェロキー」	1C4RJFGTXCC305984 平成24年05月17日	1台	
	(3型式)	(1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成23年12月06日～平成24年11月14日	(計187台)	

### 【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。