

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42354
アドレス	http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日 平成 27 年 2 月 13 日

リコール届出番号	外-2149	リコール開始日	平成 27 年 2 月 13 日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役社長 ペーター・クロンシュナーブル 問い合わせ先：BMW カスタマー・インタラクショントラック・センター (フリーダイヤル) 0120-269-437		
不具合の部位(部品名)	燃料装置 (燃料ポンプ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料ポンプにおいて、配線と端子の圧着作業が不適切なため、過度に圧着されているものがある。そのため、電気抵抗の増加によって当該部分が過熱して周辺部分が溶損し、燃料が漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該燃料ポンプを対策品と交換し、端子コネクタを新品と交換する。		
不具合件数	23 件	事故の有無	0 件
発見の動機	市場からの報告および国土交通省からの指摘による		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・ 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・ 改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-2149 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	DBA-FP25	「BMW 523i」	WBAFP32040C544761 ～ WBAFP32000C547799 平成 22 年 5 月 31 日 ～ 平成 22 年 12 月 6 日	2,002	
			WBAFP32040C863500 ～ WBAFP32020C867576 平成 22 年 12 月 6 日 ～ 平成 23 年 6 月 10 日	1,590	
	DBA-MT25	「BMW 523i ツーリング」	WBAMT52010C451002 ～ WBAMT52030C451499 平成 22 年 5 月 19 日 ～ 平成 22 年 12 月 17 日	471	
			WBAMT52030C897300 ～ WBAMT52080C898118 平成 22 年 12 月 20 日 ～ 平成 23 年 6 月 9 日	815	

DBA-FR30	「BMW 528i」	WBAFR12000C372503 ~ WBAFR12000C372999 平成 22 年 2 月 11 日 ~ 平成 22 年 3 月 12 日	338	
		WBAFR11090C258050 ~ WBAFR110X0C258980 平成 22 年 2 月 23 日 ~ 平成 22 年 3 月 24 日	29	
		WBAFR12050C547800 ~ WBAFR12020C551772 平成 22 年 3 月 12 日 ~ 平成 23 年 3 月 23 日	2,483	
		WBAFR11030C565830 ~ WBAFR11030C571739 平成 22 年 3 月 25 日 ~ 平成 22 年 11 月 20 日	321	
		WBAFR110X0C852808 ~ WBAFR110X0C859063 平成 22 年 12 月 2 日 ~ 平成 23 年 6 月 10 日	120	
		WBAFR12060C944626 ~ WBAFR12010C944906 平成 23 年 4 月 5 日 ~ 平成 23 年 6 月 10 日	129	
DBA-MU30	「BMW 528i ツアリング」	WBAMU320X0C517001 ~ WBAMU32050C517648 平成 22 年 9 月 7 日 ~ 平成 23 年 6 月 10 日	645	
CBA-FR35	「BMW 535i」	WBAFR72070C264009 ~ WBAFR72020C264984 平成 21 年 12 月 15 日 ~ 平成 22 年 4 月 19 日	451	
		WBAFR71090C262652 ~ WBAFR710X0C262952 平成 22 年 2 月 17 日 ~ 平成 22 年 3 月 2 日	3	
		WBAFR71060C540908 ~ WBAFR71080C543728 平成 22 年 3 月 10 日 ~ 平成 22 年 7 月 13 日	61	
		WBAFR72090C579300 ~ WBAFR72070C581286 平成 22 年 4 月 23 日 ~ 平成 23 年 4 月 28 日	650	
		WBAFR710X0C723812 ~ WBAFR710X0C728475 平成 22 年 7 月 26 日 ~ 平成 23 年 1 月 25 日	58	
		WBAFR71040C947108 ~ WBAFR71020C949181 平成 23 年 1 月 26 日 ~ 平成 23 年 6 月 8 日	33	
		WBAFR72000C957939 ~ WBAFR72070C957985 平成 23 年 5 月 30 日 ~ 平成 23 年 6 月 10 日	31	
DBA-MU35	「BMW 535i ツアリング」	WBAMU72010C300007 ~ WBAMU72060C300231 平成 22 年 9 月 7 日 ~ 平成 23 年 6 月 10 日	151	
CBA-SN30	「BMW 535i グランツーリスモ」	WBASN22020C192519 ~ WBASN22020C194254 平成 21 年 9 月 18 日 ~ 平成 23 年 4 月 4 日	654	
ABA-FR44	「BMW 550i」	WBAFR92040C272001 ~ WBAFR92080C272454 平成 22 年 2 月 12 日 ~ 平成 23 年 6 月 10 日	122	
		WBAFR91050C268220 ~ WBAFR91020C268966 平成 22 年 3 月 26 日 ~ 平成 22 年 10 月 16 日	21	
		WBAFR91050C765204 ~ WBAFR91060C765647 平成 22 年 10 月 30 日 ~ 平成 23 年 6 月 10 日	19	
ABA-SN44	「BMW 550i グランツーリスモ」	WBASN42020C216006 ~ WBASN42070C216292 平成 21 年 9 月 21 日 ~ 平成 23 年 6 月 10 日	98	
ABA-SP44	「BMW 550i xDrive グラン ツーリスモ」	WBASP41010C340201 ~ WBASP41080C340342 平成 22 年 10 月 18 日 ~ 平成 23 年 6 月 10 日	6	
DBA-LW30	「BMW 640i カブリオレ」	WBALW72000C582307 ~ WBALW72020C582759 平成 22 年 11 月 17 日 ~ 平成 23 年 4 月 6 日	89	
		WBALW72090DK15013 ~ WBALW72020DK15161 平成 23 年 4 月 20 日 ~ 平成 23 年 6 月 9 日	12	
ABA-LZ44	「BMW 650i カブリオレ」	WBALZ31000C959123 ~ WBALZ31060C959675 平成 23 年 3 月 11 日 ~ 平成 23 年 6 月 9 日	6	
		WBALZ32020C578839 ~ WBALZ32030C579174 平成 22 年 11 月 15 日 ~ 平成 23 年 6 月 10 日	49	

ABA-FE30	「BMW X5 3.0si」	WBAFE42000LK90011 ~ WBAFE42000LK99677 平成 19 年 3 月 29 日 ~ 平成 22 年 3 月 3 日	3,798	
ABA-FE48	「BMW X5 4.8i」	WBAFE82040LC96551 ~ WBAFE82090LC97999 平成 19 年 3 月 28 日 ~ 平成 20 年 4 月 30 日	222	
		WBAFE81020LY87198 ~ WBAFE81070LY88704 平成 19 年 3 月 30 日 ~ 平成 19 年 10 月 25 日	27	
		WBAFE81070LZ68553 ~ WBAFE81080LZ74412 平成 19 年 4 月 20 日 ~ 平成 19 年 9 月 20 日	82	
		WBAFE820X0LJ52001 ~ WBAFE82060LJ53145 平成 19 年 4 月 27 日 ~ 平成 19 年 9 月 6 日	141	
		WBAFE82080LJ85000 ~ WBAFE82010LJ88496 平成 19 年 9 月 13 日 ~ 平成 20 年 9 月 11 日	124	
		WBAFE81060L091084 ~ WBAFE81040L097790 平成 19 年 11 月 16 日 ~ 平成 20 年 10 月 31 日	103	
		WBAFE82060LK28006 ~ WBAFE82010LK28687 平成 20 年 9 月 13 日 ~ 平成 22 年 2 月 26 日	70	
		WBAFE81070L300039 ~ WBAFE81060L301795 平成 20 年 11 月 21 日 ~ 平成 22 年 3 月 15 日	14	
ABA-ZV30	「BMW X5 xDrive 35i」	WBAZV42070LL57006 ~ WBAZV420X0LL57713 平成 22 年 3 月 16 日 ~ 平成 22 年 6 月 30 日	331	
ABA-ZV44	「BMW X5 xDrive 50i」	WBAZV820X0LL67102 ~ WBAZV82050LL67217 平成 22 年 4 月 30 日 ~ 平成 22 年 6 月 29 日	7	
		WBAZV81000LL58992 平成 22 年 5 月 11 日	1	
		WBAZV81090L391893 ~ WBAZV81080L391903 平成 22 年 6 月 26 日 ~ 平成 22 年 6 月 28 日	2	
ABA-ZV44S		WBAZV82040LL67208 ~ WBAZV82030LL67216 平成 22 年 6 月 25 日 ~ 平成 22 年 6 月 29 日	2	
ABA-GY44	「BMW X5 M」	WBSGY02040LH67008 ~ WBSGY02090LH67439 平成 21 年 7 月 15 日 ~ 平成 22 年 5 月 25 日	25	
		WBSGY01060LK10633 ~ WBSGY010X0LK11459 平成 21 年 10 月 16 日 ~ 平成 22 年 6 月 30 日	13	
ABA-FG30	「BMW X6 xDrive 35i」	WBAFG42060LJ78033 ~ WBAFG42010LJ79994 平成 20 年 4 月 2 日 ~ 平成 21 年 7 月 17 日	657	
		WBAFG42020LL30504 ~ WBAFG42070LL31082 平成 21 年 7 月 21 日 ~ 平成 22 年 2 月 5 日	185	
ABA-FG35		WBAFG22000LL80029 ~ WBAFG22010LL80315 平成 22 年 4 月 9 日 ~ 平成 22 年 6 月 29 日	102	
ABA-FG44	「BMW X6 xDrive 50i」	WBAFG810X0LJ37090 ~ WBAFG810X0LJ38868 平成 20 年 6 月 10 日 ~ 平成 20 年 7 月 30 日	41	
		WBAFG81000L280033 ~ WBAFG81070L285780 平成 20 年 8 月 7 日 ~ 平成 22 年 5 月 8 日	62	
		WBAFG82070LG99014 ~ WBAFG82020LG99499 平成 20 年 9 月 18 日 ~ 平成 21 年 5 月 14 日	95	
		WBAFG82050LL79039 ~ WBAFG82050LL79333 平成 21 年 6 月 16 日 ~ 平成 22 年 6 月 7 日	27	

	ABA-GZ44	「BMW X6 M」	WBSGZ02030LJ88506 ～ WBSGZ02040LJ88904 平成 21 年 7 月 6 日 ～ 平成 22 年 6 月 14 日	30	
			WBSGZ01060LJ54156 ～ WBSGZ01010LJ54436 平成 21 年 10 月 1 日 ～ 平成 21 年 11 月 3 日	11	
			WBSGZ01040LM11069 ～ BSGZ01030LM12018 平成 21 年 11 月 20 日 ～ 平成 22 年 5 月 13 日	7	
	計 22 型式	計 20 車種	(製作期間の全体の範囲) 平成 19 年 3 月 28 日 ～平成 23 年 6 月 10 日	計 17,636 台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。