

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL：03-5253-8111 内線42354  
 アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

改善対策届出一覧表

改善対策届出日：平成27年3月25日

改善対策届出番号	466	改善対策開始日	平成27年3月25日	
届出者の氏名又は名称	フォルクスワーゲングループ ジャパン株式会社  代表取締役社長 庄司 茂	制作国：ドイツ連邦共和国 制作者名：フォルクスワーゲン株式会社  問い合わせ先：フォルクスワーゲン カスタマーセンター (フリーダイヤル)0120-993-199 (アドレス) <a href="http://www.volkswagen.co.jp/">http://www.volkswagen.co.jp/</a>		
不具合の部位（部品名）	自動変速機（自動変速機制御コンピュータ）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	自動変速機制御コンピュータのプログラムが不適切なため、エンジン停止後、当該コンピュータ内の作動油温度が低い状態で、特定のイグニッションスイッチ操作を行った場合に、当該コンピュータがスリープ状態にならないことがある。 そのため、エンジン停止後も当該コンピュータに待機電流が流れ続けることで、最悪の場合、バッテリーが上がりエンジンを始動できなくなるおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、自動変速機制御コンピュータのプログラムを書き換える。			
不具合件数	0件	事故の有無	なし	
発見の動機	ドイツ本社からの情報による			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>自動車使用者：ダイレクトメール、電話および電子メール等で通知する。</li> <li>自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>改善対策実施済み車には、その旨を点検整備記録簿に記載する。</li> </ul>			

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	改善対策対象車の台数	備考
フォルクスワーゲン	DBA-AUCJZ	「VW ゴルフ 1.2/77kW」	WVWZZZAUZEW001223～WVWZZZAUZEW429511 平成25年7月10日～平成26年7月18日	2,438台	
		「VW ゴルフヴァリアント 1.2/77kW」	WVWZZZAUZEP518744～WVWZZZAUZEP604087 平成25年10月23日～平成26年7月18日	1,120台	
	DBA-AUCPT	「VW ゴルフ 1.4/103kW」	WVWZZZAUZEW015872～WVWZZZAUZEW425079 平成25年7月18日～平成26年7月18日	2,988台	
	DBA-AUCHP	「VW ゴルフヴァリアント 1.4/103kW」	WVWZZZAUZEP517786～WVWZZZAUZEP604052 平成25年10月21日～平成26年7月18日	1,055台	
	計3型式	計4車種	(輸入期間の全体の範囲) 平成25年7月10日～平成26年7月18日	(計 7,601台)	

【注意事項】 改善対策対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。