

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成27年4月9日

リコール届出番号	3547	リコール開始日	平成27年4月10日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ先:お客様相談センター 取締役社長 マーク・リストセーヤ TEL 0120-930-397		
不具合の部位(部品名)	原動機 (エアコンプレッサ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	<p>中型トラックと大・中型バスにおいて、エアコンプレッサのシートガスケット(エアコンプレッサ内の冷却水通路とエア通路の気密性を保つもの)の強度が不足しているため、ピストンの往復運動による圧力振動で当該ガスケットに亀裂が発生するものがある。そのため、冷却水がエア通路に浸入し、</p> <p>① エア圧送時に配管を伝わり、エアドライヤ(圧縮空気中の水分や油分を取り除くもの)から排出され、冷却水が減少することで警告灯が点灯し、そのままの状態で使用を続けると、エンジンの出力が制限される。</p> <p>② エア圧縮時の熱により冷却水が乾燥し、結晶化して生成された固形物が吸排気バルブに付着することで、吸入または圧送されるエアが減少するため、エア圧が低下することで警報ブザーが鳴るとともに警告灯が点灯し、そのままの状態で使用を続けると、十分なエア圧が確保できなくなりブレーキ機能に影響を及ぼし、路上故障に至るおそれがある。</p>		
改善措置の内容	<p>全車両、エアコンプレッサヘッド一式を対策品と交換するとともに以下の改善措置を実施する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・当該ヘッドのエア通路に冷却水の浸入が認められたものは、エアコンプレッサのピストンとシリンダライナーを新品に交換し、エアドライヤのオーバーホールを実施する。 ・エアシステムを点検し、冷却水の混入が認められたものはエアシステムを清掃し、不具合が生じた部品を新品に交換する。 		
不具合件数	459件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近、又は当該ドアを有しない車両は運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo. 3547のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	LDG-FQ62F	「ふそう ファイター」	FQ62F-550004～FQ62F-550198 平成22年6月21日～平成24年2月23日	186	
	LKG-FK62FZ		FK62FZ-550002～FK62FZ-550711 平成22年5月28日～平成24年3月14日	632	
	LKG-FK65FZ		FK65FZ-550003～FK65FZ-550467 平成22年6月9日～平成24年3月8日	447	
	LKG-FK72FZ		FK72FZ-550004～FK72FZ-550346 平成22年6月23日～平成24年3月8日	322	
	QDG-FQ62F		FQ62F-550001～FQ62F-583158 平成23年7月6日～平成26年7月2日	548	
	QKG-FK62FZ		FK62FZ-550001～FK62FZ-583535 平成23年6月23日～平成26年7月2日	1,634	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
三菱	QKG-FK65FZ	「ふそう ファイター」	FK65FZ-550001～FK65FZ-583263 平成 23 年 7 月 6 日～平成 26 年 7 月 1 日	779	
	QKG-FK72FZ		FK72FZ-550001～FK72FZ-583166 平成 22 年 10 月 12 日～平成 26 年 7 月 1 日	572	
	SKG-FK61F		FK61F-550001～FK61F-551070 平成 22 年 7 月 8 日～平成 25 年 11 月 5 日	923	
	SKG-FK62FY		FK62FY-550002～FK62FY-550174 平成 22 年 7 月 15 日～平成 24 年 3 月 6 日	154	
	SKG-FK64F		FK64F-550001～FK64F-550575 平成 22 年 5 月 28 日～平成 24 年 3 月 9 日	510	
	SKG-FK65FY		FK65FY-550004～FK65FY-550077 平成 22 年 8 月 24 日～平成 24 年 2 月 21 日	67	
	SKG-FK66F		FK66F-550001～FK66F-550007 平成 23 年 8 月 29 日～平成 24 年 2 月 27 日	5	
	SKG-FK71F		FK71F-550002～FK71F-560001 平成 22 年 11 月 16 日～平成 26 年 3 月 14 日	834	
	SKG-FK72FY		FK72FY-550001～FK72FY-550179 平成 22 年 7 月 29 日～平成 24 年 3 月 6 日	170	
	SKG-FK74F		FK74F-550002～FK74F-550076 平成 23 年 3 月 8 日～平成 24 年 3 月 12 日	73	
	TKG-FK61F		FK61F-550004～FK61F-584231 平成 23 年 7 月 13 日～平成 26 年 7 月 8 日	3,717	
	TKG-FK62FY		FK62FY-550001～FK62FY-583136 平成 23 年 12 月 8 日～平成 26 年 7 月 8 日	407	
	TKG-FK64F		FK64F-550004～FK64F-583652 平成 23 年 7 月 13 日～平成 26 年 7 月 2 日	1,988	
	TKG-FK65FY		FK65FY-550001～FK65FY-583065 平成 22 年 12 月 15 日～平成 26 年 7 月 2 日	186	
	TKG-FK66F		FK66F-550005～FK66F-583004 平成 24 年 1 月 16 日～平成 26 年 6 月 4 日	27	
	TKG-FK71F		FK71F-550066～FK71F-583893 平成 23 年 7 月 30 日～平成 26 年 7 月 10 日	3,113	
	TKG-FK72FY		FK72FY-550162～FK72FY-583139 平成 24 年 1 月 31 日～平成 26 年 6 月 30 日	418	
	TKG-FK74F		FK74F-550001～FK74F-583068 平成 24 年 3 月 9 日～平成 26 年 7 月 2 日	248	
	LDG-MM96FH		「ふそう エアロエス」	MM96FH-22001～MM96FH-22034 平成 23 年 9 月 29 日～平成 24 年 3 月 6 日	7
	LKG-MP35FK	「ふそう エアロスター」	MP35FK-20001～MP35FK-22006 平成 22 年 9 月 16 日～平成 24 年 2 月 29 日	31	
	LKG-MP35FM		MP35FM-20001～MP35FM-22057 平成 22 年 8 月 25 日～平成 24 年 3 月 26 日	245	
	LKG-MP35FP		MP35FP-20002～MP35FP-22019 平成 22 年 9 月 17 日～平成 24 年 3 月 30 日	81	
	LKG-MP37FK		MP37FK-20001～MP37FK-22043 平成 22 年 8 月 24 日～平成 24 年 3 月 27 日	432	
LKG-MP37FM	MP37FM-20001～MP37FM-22021 平成 22 年 6 月 24 日～平成 24 年 3 月 23 日		93		
QDG-MM96FH	「ふそう エアロエス」		MM96FH-24001～MM96FH-24532 平成 24 年 7 月 12 日～平成 27 年 1 月 30 日	30	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
三菱	QDG-MP35FM	「ふそう エアロスター」	MP35FM-62001～MP35FM-63519 平成 24 年 8 月 10 日～平成 27 年 2 月 16 日	28	
	QDG-MP35FP		MP35FP-62104～MP35FP-63533 平成 24 年 8 月 10 日～平成 26 年 7 月 16 日	37	
	QKG-MP35FK		MP35FK-22007～MP35FK-63509 平成 24 年 5 月 11 日～平成 26 年 6 月 9 日	33	
	QKG-MP35FM		MP35FM-22058～MP35FM-64015 平成 24 年 4 月 11 日～平成 26 年 8 月 4 日	214	
	QKG-MP35FP		MP35FP-20001～MP35FP-63538 平成 24 年 4 月 10 日～平成 26 年 9 月 19 日	137	
	QKG-MP37FK		MP37FK-22044～MP37FK-63549 平成 24 年 4 月 11 日～平成 26 年 7 月 30 日	428	
	QKG-MP37FM		MP37FM-22022～MP37FM-63518 平成 24 年 4 月 20 日～平成 27 年 2 月 5 日	177	
	QKG-MP38FK		MP38FK-64012～MP38FK-64026 平成 26 年 7 月 18 日～平成 26 年 7 月 30 日	15	
	QKG-MP38FM		MP38FM-64011 平成 26 年 8 月 1 日	1	
	SDG-MM96FH		「ふそう エアロエス」	MM96FH-22004～MM96FH-22036 平成 23 年 10 月 4 日～平成 24 年 3 月 23 日	
	SKG-MK27FH	「ふそう エアロミティ」	MK27FH-50003～MK27FH-50018 平成 23 年 12 月 14 日～平成 24 年 3 月 12 日	16	
	TDG-MM96FH	「ふそう エアロエス」	MM96FH-22002～MM96FH-24533 平成 24 年 4 月 10 日～平成 26 年 8 月 7 日	129	
	TKG-MK27FH	「ふそう エアロミティ」	MK27FH-50001～MK27FH-53531 平成 24 年 4 月 18 日～平成 27 年 2 月 11 日	152	
	UD トラック	LKG-AP35FK	「スペース ランナー A」	AP35FK-20001～AP35FK-20002 平成 23 年 2 月 17 日～平成 23 年 2 月 17 日	
LKG-AP35FM		AP35FM-20001～AP35FM-20020 平成 22 年 10 月 1 日～平成 23 年 4 月 6 日		20	
LKG-AP35FP		AP35FP-20001～AP35FP-20003 平成 22 年 10 月 19 日～平成 23 年 1 月 10 日		3	
LKG-AP37FK		AP37FK-20001～AP37FK-20024 平成 22 年 10 月 6 日～平成 23 年 3 月 1 日		24	
LKG-AP37FM		AP37FM-20001～AP37FM-20005 平成 22 年 11 月 4 日～平成 22 年 11 月 4 日		5	
(計 49 型式)	(計 5 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 22 年 5 月 28 日～平成 27 年 2 月 16 日	(計 20,328 台)		

備考) 本件は、平成 25 年 6 月 11 日付 届出番号「3166」にてリコール届出を行ったものですが、対策が不十分であることが判明したため、対象台数を拡大し、再度対策を行うものです。

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。