

連絡先 自動車局審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成27年 9月10日

リコール届出番号	3631	リコール開始日	平成27年 9月11日
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 取締役社長 カルロス ゴーン 問い合わせ先:お客さま相談室 TEL 0120-315-232		
不具合の部位(部品名)	①電気装置(リチウムイオンバッテリー) ②動力伝達装置(CVT制御コンピュータ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	①ハイブリッド車のリチウムイオンバッテリーにおいて、バッテリーコントローラに接続するハーネスの検査方法が不適切なため、コネクタ端子の隙間が広がったものがある。そのため、そのまま使用を続けると、走行中の振動等により当該コネクタが接触不良となり、最悪の場合、走行中にエンジン及びモータが停止し、走行不能となるおそれがある。 ②ハイブリッド車のCVT制御コンピュータにおいて、プログラムが不適切なため、減速によるEVモード移行後に極低速走行を継続した場合、モータとCVT間の動力伝達に異常があると誤判定することがあり、警告灯が点灯してモータが停止し、走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	①全車両、当該リチウムイオンバッテリーを良品と交換する。 ②全車両、当該CVT制御コンピュータを対策プログラムに修正する。		
不具合件数	①1件、②3件	事故の有無	①、②無し
発見の動機	①、②市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3631のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン	DAA-HNT32	「エクストレイル」	HNT32-100029~HNT32-108579 平成27年4月20日~平成27年8月18日	8,474	① 400 ②8,474
	DAA-HT32		HT32-100101~HT32-101386 平成27年4月20日~平成27年8月3日	1,285	① 42 ②1,285
	(計2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成27年4月20日~平成27年8月18日	(計9,759台)	① 442 ②9,759

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。