

連絡先	自動車局 審査・リコール課	リコール監理室
TEL	03-5253-8111	内線 42354
アドレス	http://www.mlit.go.jp	

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 27 年 11 月 16 日

リコール届出番号	外-2256	リコール開始日	平成 27 年 11 月 17 日
届出者の氏名又は名称	KTM JAPAN 株式会社 (製作国：オーストリア) 代表取締役 (製作者名：KTM Sportmotorcycle GmbH) ミヒャエル・シャノー 問い合わせ先：03-3527-8885		
不具合の部位 (部品名)	燃料タンク (ベントホース)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料タンク内の圧力を調整するベントホースにおいて、当該ホースの設計が不適切なため、エンジンの熱で燃料タンクの圧力が上がると、当該ホースから燃料が流出するおそれがある。そのため、流出した燃料がフレームを伝い、最悪の場合、エンジン付近に滴下し、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ベントホースに対策品のブリーザーバルブを取り付ける。また、当該ホースの取り回しを変更する。		
不具合件数	1 件	事故の有無	1 件
発見の動機	KTM オーストリア本社からの連絡による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール、ホームページでの掲載で通知する。 ・自動車分解整備事業者：全ユーザーを把握しているため、周知のための措置はとらない。 ・改善実施済車には、ステアリングヘッド右側車台番号後方に No. 外-2256 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
KTM	350FRFRA42	「FREERIDE 350」	VBKFRA40XCM271363 ~ VBKFRA408GM243203 平成 24 年 03 月 23 日～平成 27 年 05 月 07 日	239 台	
	FR250R	「FREERIDE 250 R」	VBKFRA202EM206728 ~ VBKFRA203GM247873 平成 25 年 09 月 17 日～平成 27 年 06 月 25 日	133 台	
	(計 2 型式)	(計 2 車種)	(製作期間の全体範囲) 平成 24 年 03 月 23 日～平成 27 年 06 月 25 日	(計 372 台)	

(備考)リコール対象車の車台番号の範囲は、対象とならない車両も含まれている場合があります。