

## 少数台数の改善対策届出の公表について (平成27年12月分)

改善対策対象が少数である100台未満の届出について、平成27年12月は1件の届出がありましたので、公表します。

## 1. 届出者：日本トレクス株式会社

届出日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	製作期間
12月25日	487	車名：トレクス 型式：CTB34003 他 通称名：-	43	平成16年7月13日～ 平成20年5月14日
不具合の部位等	交換期限を超えて使用されたスプリングチャンバ内のダイヤフラムの劣化等により、エア漏れを生じるものがある。そのため、ブレーキ系統のエア圧が低下して駐車ブレーキが作動し、操作バルブがエア供給を停止するが、エア圧回復後もその状態を維持するため、ドライバーが走行前に駐車ブレーキを解除しない場合、ブレーキの引きずりを生じ、そのまま走行を続けるとドラムが過熱して、最悪の場合、火災に至るおそれがある。			

【参考】

●平成27年12月の改善対策届出総件数

		内 訳	
		対象台数 100 台以上	対象台数 100 台未満
国産車	5 件 ( + 2 )	4 件 ( + 2 )	1 件 ( ± 0 )
輸入車	0 件 ( ± 0 )	0 件 ( ± 0 )	0 件 ( ± 0 )
計	5 件 ( + 2 )	4 件 ( + 2 )	1 件 ( ± 0 )

※ ( ) 内は、対前年同月比

●改善対策届出件数及び対象台数（平成27年度）

<速報値>

月	届出件数			対象台数		
	国産車	輸入車	合計	国産車	輸入車	合計
4	5(+5)	1(+1)	6(+6)	9,170(+9,170)	1,829(+1,829)	10,999(+10,999)
5	1(+1)	0(-1)	1(±0)	44,654(+44,654)	0(-128)	44,654(+44,526)
6	2(+2)	2(+2)	4(+4)	70,441(+70,441)	3,770(+3,770)	74,211(+74,211)
7	0(±0)	0(±0)	0(±0)	0(±0)	0(±0)	0(±0)
8	0(±0)	0(±0)	0(±0)	0(±0)	0(±0)	0(±0)
9	1(-1)	0(±0)	1(-1)	262(-8,602)	0(±0)	262(-8,602)
10	2(+1)	1(-1)	3(±0)	166(-231,212)	34,522(+17,630)	34,688(-213,582)
11	2(+1)	0(-1)	2(±0)	180,874(+177,675)	0(-9,428)	180,874(+168,247)
12	5(+2)	0(±0)	5(+2)	76,422(+12,822)	0(±0)	76,422(+12,822)
小計	18(+11)	4(±0)	22(+11)	381,989(+74,948)	40,121(+13,673)	422,110(+88,621)

※ ( ) 内は、対前年比