

連絡先：自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成28年1月21日

リコール届出番号	外-2292	リコール開始日	平成28年1月21日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：ダイムラーAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html	
不具合の部位(部品名)	フロントシートベルト		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	フロントシートベルトの巻取り装置において、製造時に左右の組み付けを誤ったものがある。そのため、衝撃を感知するセンサが正しく作動せず、最悪の場合、衝突時等にシートベルトをロックできず、適切に乗員を拘束できないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、シートベルトを点検し、組付け間違いがあった場合は、左右を交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施車両：対策実施済車両には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外No. 2292のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	DBA-217382C	「S550クーペ」	WDD2173822A004280～WDD2173822A006186 平成27年6月4日～平成27年8月20日	6	右ハンドル
	DBA-217385	「S550クーペ4MATIC」	WDD2173851A000382～WDD2173851A008001 平成26年5月19日～平成27年8月5日	385	左ハンドル
	CBA-217378	「S63クーペ4MATIC」	WDD2173781A000388～WDD2173781A006958 平成26年8月19日～平成27年4月10日	163	
	CBA-217379C	「S65クーペ」	WDD2173791A000383～WDD2173791A006564 平成26年9月23日～平成27年4月12日	6	
	(計4型式)	(計4車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成26年5月19日～平成27年8月20日	(計560台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。