


改善箇所説明図



図：左ハンドル車



左ハンドル車

運転席エアバッグ（裏側）



インフレーター

基準不適合箇所

運転席エアバッグ内のインフレーター

基準不適合の内容

運転席側エアバッグのインフレーター（膨張装置）において、エアバッグ展開時にインフレーター容器が破損して構成部品が飛散し、乗員が負傷するおそれがある。

改善措置の内容

全車両、エアバッグインフレーターを対策品に交換する。