

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42354
アドレス	: <a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成28年2月9日

リコール届出番号	3752	リコール開始日	平成28年2月10日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 片山 正則 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	乗降口（グライドスライド扉）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	路線バスのグライドスライド扉において、扉開閉用エアシリンダーのブラケットと扉を開閉させる回転軸の固定方法が不適切なため、固定しているスプリングピンに亀裂が発生するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、スプリングピンが折損し、最悪の場合、スプリングピンが2本ともに折損することで、走行中に扉が開く、または、運転者席からの扉の開閉操作ができなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、固定用ピンを対策品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	他社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo.3752のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考	
いすゞ	PJ-LV234L1	「エルガ」	LV234L1-7000003～LV234L1-7001279 平成16年11月29日～平成19年8月21日	748		
	PDG-LV234L2 PKG-LV234L2		LV234L2-7000024～LV234L2-7001131 平成19年4月16日～平成22年8月4日	775		
	LDG-LV234L3 LKG-LV234L3 QDG-LV234L3 QKG-LV234L3 QPG-LV234L3 QQG-LV234L3 QSG-LV234L3		LV234L3-7000006～LV234L3-7001278 平成22年9月30日～平成28年1月8日	1,104		
	PJ-LV234N1		LV234N1-7000001～LV234N1-7000650 平成16年12月24日～平成19年8月3日	298		
	PDG-LV234N2 PKG-LV234N2		LV234N2-7000001～LV234N2-7000749 平成19年3月14日～平成22年7月26日	366		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考	
いすゞ	LDG-LV234N3 LKG-LV234N3 QDG-LV234N3 QKG-LV234N3 QPG-LV234N3 QQG-LV234N3 QSG-LV234N3	「エルガ」	LV234N3-7000002～LV234N3-7001192 平成22年8月30日～平成27年12月21日	736		
	KL-LV280L1		LV280L1-3000004～LV280L1-3000854 平成12年6月29日～平成16年5月26日	477		
			LV280L1-7000001～LV280L1-7000329 平成16年6月14日～平成17年8月5日	195		
	KL-LV280N1		LV280N1-3000014～LV280N1-3000420 平成12年7月28日～平成16年5月11日	77		
			LV280N1-7000001～LV280N1-7000193 平成16年6月18日～平成17年7月20日	75		
	KL-LV280Q1		LV280Q1-3000023～LV280Q1-3000026 平成13年3月14日～平成13年3月14日	4		
	KL-LV834L1		LV834L1-3000001～LV834L1-3000213 平成12年6月29日～平成16年4月16日	184		
			LV834L1-7000001～LV834L1-7000024 平成16年8月26日～平成17年3月17日	24		
	KL-LV834N1		LV834N1-3000002～LV834N1-3000062 平成12年8月30日～平成16年2月25日	57		
			LV834N1-7000001～LV834N1-7000004 平成16年6月14日～平成16年6月14日	4		
	KK-LR233J1		「エルガミオ」 「ガーラミオ」	LR233J1-3000005～LR233J1-3000470 平成11年9月17日～平成15年9月26日	33	
	U-LV224K		「キュービック」	LV224K-3000287 平成6年11月1日	1	
	KC-LV280L			LV280L-3000045～LV280L-3000268 平成7年10月23日～平成9年10月3日	23	
	KC-LV280N			LV280N-3000022～LV280N-3000200 平成7年9月13日～平成9年5月15日	7	
	KC-LV280Q			LV280Q-3000042～LV280Q-3000044 平成9年2月21日～平成9年3月14日	3	
	KC-LV380L			LV380L-3000218～LV380L-3000260 平成8年9月9日～平成8年10月29日	3	
	KC-LV832L			LV832L-3000001～LV832L-3100012 平成10年1月30日～平成12年5月31日	53	
KC-LV832N	LV832N-3000001～LV832N-3100008 平成10年2月26日～平成12年4月14日	35				
日野	KL-KV280L1	「日野 ブルーリボンII」	KV280L1-7000001～KV280L1-7000041 平成16年7月26日～平成17年5月31日	41		
	KL-KV280N1		KV280N1-7000001～KV280N1-7000004 平成16年7月20日～平成16年10月22日	4		
	(計35型式)	(計5車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成6年11月1日～平成28年1月8日	(計5, 327台)		

(備考) 本届出は、平成27年7月31日付け「届出番号3623」にて、暫定対策のリコール届出を行ったものであるが、恒久対策が決定したため、再度届出を行うものである。

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。