

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成28年 2月 9日

リコール届出番号	3753	リコール開始日	平成28年 2月10日
届出者の氏名又は名称	日野自動車株式会社 代表取締役社長 市橋 保彦 問い合わせ先:お客様相談窓口 TEL 0120-106558		
不具合の部位(部品名)	乗降口(グライドスライド扉)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	路線バスのグライドスライド扉において、扉開閉用エアシリンダーのブラケットと扉を開閉させる回転軸の固定方法が不適切なため、固定しているスプリングピンに亀裂が発生するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、スプリングピンが折損し、最悪の場合、スプリングピンが2本ともに折損することで、走行中に扉が開く、または、運転者席からの扉の開閉操作ができなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、固定用ピンを対策品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	販売会社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo.3753のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	PJ-KV234L1	「日野 ブルーリボンII」	KV234L1-7000001~KV234L1-7000602 平成16年12月20日~平成19年 7月17日	422	
	PDG-KV234L2		KV234L2-7000001~KV234L2-7000527 平成19年 6月27日~平成22年 7月14日	428	
	PKG-KV234L2				
	LKG-KV234L3		KV234L3-7000006~KV234L3-7000600 平成23年 1月12日~平成27年11月12日	508	
	QDG-KV234L3				
	QKG-KV234L3				
	QPG-KV234L3				
	PJ-KV234N1		KV234N1-7000001~KV234N1-7000545 平成17年 7月28日~平成19年 8月 7日	286	
	PDG-KV234N2		KV234N2-7000001~KV234N2-7000659 平成19年 8月27日~平成22年 7月12日	336	
	PKG-KV234N2		国[01]054926 平成19年12月 6日	1	
LDG-KV234N3	KV234N3-7000001~KV234N3-7000858 平成22年 8月26日~平成27年 9月 7日	530			
	(計 14 型式)	(計 1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成16年12月20日~平成27年11月12日	(計 2,511 台)	

備考) 本届出は、平成27年7月31日付け届出番号「3624」にて暫定措置のリコール届出を行ったものですが、恒久対策が決定したため、再度届出を行うものです。

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。