

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室

TEL 03-5253-8111 内線 42354

アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成28年2月19日

リコール届出番号	3770	リコール開始日	準備でき次第
届出者の氏名又は名称	マツダ株式会社 代表取締役社長 小飼 雅道	問い合わせ先：マツダ（株）コールセンター TEL 0120-386-919	
不具合の部位（部品名）	エアバッグ装置（インフレーター）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	運転者席用エアバッグのインフレーター（膨張装置）において、部品メーカーで市場回収品を調査した結果、異常展開に繋がるおそれがあるインフレーター容器内圧の異常出力が認められた。このため、原因は判明していないが、一定の期間までに製造した同タイプのインフレーターについて、予防的措置として当該インフレーターを代替品に交換する。		
改善措置の内容	全車両、当該インフレーターを代替品と交換する。なお、交換部品については全数回収して原因調査を実施する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	社内からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo. 3770のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
マツダ	KK-WH33F	「タイタン」	WH33F-300115～WH33F-300127 平成16年3月4日～平成16年5月27日	10	
	KK-WH33G		WH33G-300322～WH33G-300367 平成16年3月2日～平成16年6月16日	39	
	KK-WH35D		WH35D-300722～WH35D-300882 平成16年3月1日～平成16年6月30日	153	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の 範囲及び製作期間	リコール対象 車の台数	備考
マツダ	KK-WH35T	「タイタン」	WH35T-300648～WH35T-300767 平成16年3月1日～平成16年6月29日	90	
	KK-WH38H		WH38H-300086～WH38H-300099 平成16年3月17日～平成16年6月16日	10	
	KK-WH3HD		WH3HD-300391～WH3HD-300490 平成16年2月28日～平成16年6月25日	94	
	KK-WH3HH		WH3HH-300218～WH3HH-300238 平成16年3月2日～平成16年6月4日	18	
	KK-WH63F		WH63F-300130～WH63F-300136 平成16年3月3日～平成16年4月28日	6	
	KK-WH63G		WH63G-300337～WH63G-300384 平成16年3月3日～平成16年6月21日	37	
	KK-WH63H		WH63H-300781～WH63H-300871 平成16年3月2日～平成16年6月23日	73	
	KK-WH65D		WH65D-300262～WH65D-300295 平成16年3月3日～平成16年6月16日	33	
	KK-WH65G		WH65G-300049～WH65G-300052 平成16年4月7日～平成16年5月31日	4	
	KK-WH65H		WH65H-300033 平成16年4月27日	1	
	KK-WH65T		WH65T-300238～WH65T-300258 平成16年3月3日～平成16年5月28日	16	
	KK-WH68G		WH68G-300133～WH68G-300147 平成16年3月2日～平成16年5月21日	11	
	KK-WH68H		WH68H-300118～WH68H-300133 平成16年3月6日～平成16年5月24日	14	
	KK-WH68K		WH68K-300093～WH68K-300112 平成16年3月2日～平成16年5月13日	18	
	KK-WH69G		WH69G-300251～WH69G-300282 平成16年3月1日～平成16年6月17日	27	
KK-WH69H	WH69H-300308～WH69H-300345 平成16年3月4日～平成16年6月15日	35			
KK-WH6HD	WH6HD-300751～WH6HD-300889 平成16年3月1日～平成16年6月29日	132			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
マツダ	KK-WH6HH	「タイタン」	WH6HH-300295～WH6HH-300334 平成16年2月28日～平成16年6月17日	31	
	KK-WHF3F		WHF3F-300182～WHF3F-300202 平成16年3月4日～平成16年5月20日	19	
	KK-WHF3G		WHF3G-300184～WHF3G-300233 平成16年3月1日～平成16年6月23日	47	
	KK-WHF5D		WHF5D-300941～WHF5D-301153 平成16年3月1日～平成16年7月7日	202	
	KK-WHF5G		WHF5G-300029～WHF5G-300030 平成16年3月20日～平成16年5月17日	2	
	KK-WHF5T		WHF5T-301422～WHF5T-301700 平成16年3月1日～平成16年7月2日	222	
	KK-WHS5T		WHS5T-301614～WHS5T-301852 平成16年3月1日～平成16年6月30日	196	
	(計27型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成16年2月28日～平成16年7月7日	(計1,540台)	

(備考)

本件は、平成27年5月22日付け、届出番号「3580」にてリコール届出を行っておりますが、対象車両の選定に一部誤りがあったことが判明したため、対象車両を追加するものである。

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。