

## 株式会社トヨタモデリスタインターナショナルによる自主改善の実施について

株式会社トヨタモデリスタインターナショナルが販売した後付け用品の「トヨタ プリウス用マフラーカッター」について、不具合があることが判明したため、下記のとおり自主改善を実施する旨報告がありましたのでお知らせします。

## 記

自主改善開始日	平成28年3月25日
不具合の内容	販売店装着オプション商品のマフラーカッターにおいて、2本出し筒管を固定しているステーの溶接強度が不足しているため、走行時の振動などにより当該ステーの溶接部が破断するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、最悪の場合、マフラーカッターの一部が脱落し、他の交通の妨げとなるおそれがある。
自主改善の内容	改善品のマフラーカッターに交換する。なお、改善品の供給に時間を要することから、暫定措置として、マフラーカッターを取り外す。
不具合件数	6件
事故の有無	無
自動車使用者等に周知させるための措置	・当該部品出荷先の販売店を通じ、ユーザーに電話やダイレクトメールで通知する。 ・トヨタモデリスタインターナショナルのホームページへの掲載。

対象の製品名	設定車名・型式	自主改善対象部品の 出荷時期	自主改善対象数
マフラーカッター (2WD)	トヨタ プリウス DAA-ZVW51 DAA-ZVW50	平成27年12月1日 ～	460個
マフラーカッター (4WD)	トヨタ プリウス DAA-ZVW55	平成28年3月8日	127個
合計			587個

## 【問い合わせ先】

(株) トヨタモデリスタインターナショナル  
カスタマーファースト部 アフターサービスG  
TEL : 03-3332-2329