

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成28年3月31日

リコール届出番号	3789	リコール開始日	平成28年4月1日
届出者の氏名又は名称	ダイハツ工業株式会社 取締役社長 三井 正則 問い合わせ先:お客様相談室 TEL 0800-500-0182		
不具合の部位(部品名)	制動装置(駐車ブレーキ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	足踏み式駐車ブレーキにおいて、ブラケットの製造が不適切なため、ブラケットとポールとの隙間が狭いものがある。そのため、駐車ブレーキ操作時にブラケットとポールの抵抗が大きくなり、最悪の場合、駐車ブレーキを保持することが出来なくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、駐車ブレーキペダルの製造番号を確認し、該当する車両は当該ペダルを良品と交換する。		
不具合件数	5件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3789のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ダイハツ	DBA-LA150S	「ムーヴ」	LA150S-0029849～LA150S-0032798 平成27年4月22日～平成27年5月19日	2,874	
			LA150S-1025818～LA150S-1026404 平成27年4月22日～平成27年5月15日	540	
	DBA-LA160S		LA160S-0006042～LA160S-0006619 平成27年4月22日～平成27年5月13日	568	
	LA160S-1005907～LA160S-1005995 平成27年4月22日～平成27年5月14日		82		
スバル	DBA-LA150F	「ステラ」	LA150F-0005994～LA150F-0006466 平成27年4月22日～平成27年5月13日	468	
	DBA-LA160F		LA160F-0002806～LA160F-0002948 平成27年4月22日～平成27年5月13日	141	
	(計4型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成27年4月22日～平成27年5月19日	(計 4,673 台)	