

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 平成 28 年 4 月 26 日

リコール届出番号	外-2327	リコール開始日	平成 28 年 4 月 26 日
届出者の氏名又は名称	マセラティ ジャパン株式会社 日本に於ける代表者 牧野 一夫	製作国：イタリア 製作車名：マセラティ社 問合せ先：マセラティ コールセンター TEL：0120-965120	
不具合の部位	①フロアマット、②フロアカーペット		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	<p>① 運転席のフロアマットを固定しない状態で使用すると、当該マットを固定するピンが運転者の足等の接触により破損することがある。そのため、フロアマットが前方にずれ、アクセルペダルを一杯に踏み込むと、アクセルペダルの先端がフロアマットに引っかかり、エンジン回転数が下がらなくなるおそれがある。</p> <p>② 左ハンドル車の運転席用フロアカーペットにおいて、当該カーペットの組付けが不適切なため、フロアカーペットにたわみが生じた状態で取り付けられているものがある。そのため、アクセルペダルを一杯に踏み込むと、アクセルアームとフロアカーペットが接触し、エンジン回転の下がりが遅くなるおそれがある。</p>		
改善措置の内容	<p>① 全車両、ずれにくい素材のフロアマットおよび下端部が短いアクセルペダルカバーの対策品と交換する。なお、生産段階で、対策品のフロアマットが組付けられているものは、アクセルペダルカバーのみを対策品と交換する。</p> <p>② 全車両、フロアカーペットの状態を確認し、アクセルペダルアームと接触している場合はフロアカーペットの一部を切除する。</p>		
不具合件数	国内：0件	事故の有無	国内：なし
発見の動機	イタリア本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：使用者を把握しているので機関誌等への掲載は行わない。 ・改善実施車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2327 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象 車の台数	備考
マセラティ	ABA-MQP38A	「クアトロポルテ」	ZAMPP56J001069934～ZAMPP56J001181170 (平成25年4月16日～平成28年1月21日)	322台	①322台 ②218台
	ABA-MQP30AA		ZAMRR56J001075379～ZAMRR56J001181169 (平成25年7月17日～平成28年1月6日)	120台	①120台 ②120台
	ABA-MQP30A		ZAMRP56J001077198～ZAMRP56C001181277 (平成25年7月20日～平成28年1月21日)	428台	①428台 ②195台
	ABA-MQP30B		ZAMSP56C001164136～ZAMSP56J001181173 (平成27年7月3日～平成28年1月21日)	70台	①70台 ②9台
	ABA-MG30AA	「ギブリ」	ZAMRT57J001081663～ZAMRT57J001179269 (平成25年10月9日～平成28年1月21日)	305台	①305台 ②305台
	ABA-MG30A		ZAMRS57J001081653～ZAMRS57C001179439 (平成25年10月9日～平成28年1月21日)	1,189台	①1,189台 ②437台
	ABA-MG30B		ZAMSS57C001091106～ZAMSS57C001179350 (平成26年1月26日～平成28年1月21日)	922台	①922台 ②180台
(計7型式)	(計2車種)	(輸入期間全体の範囲) 平成25年4月16日～平成28年1月21日	(計3,356台)	①3,356台 ②1,464台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。