

連絡先:国土交通省 自動車局 審査・リコール課  
リコール監理室  
電話番号:03-5253-8111 内線:42354  
国土交通省 ホームページアドレス : http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日 : 平成28年 6月 27日

リコール届出番号	3829	リコール開始日	平成28年 6月 28日
届出者の氏名又は名称	キヤタピラージャパン株式会社 代表取締役 前畑 秀和 問合わせ先 : キヤタピラージャパン株式会社 小型製品事業部 TEL:042(764)8673		
不具合の部位(部品名)	燃料タンク 給油口		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	シヨベルローダの燃料タンク給油口において、給油口の強度が不足していることから、給油時などに過度な荷重がかかり、当該部位が破損することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、走行時の振動等により破損部から燃料が漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、給油口を確認し、給油口の先端に対策品を装着する。なお、破損している場合は、破損部を削除し、ゴムブロックを追加した上で装着する。		
不具合件数	4件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・ 使用者 :ダイレクトメール若しくは電話で通知する。 ・ 自動車分解整備業者:使用者の全てを把握しているため、周知させるための措置はとらない。 ・ 改善実施済み車両には、キャブ後面ガラス左下若しくは左支柱下に、No.3829のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
キヤタピラー	WDP-AY4	「910K」	CAT0910K*AY400150～CAT0910K*AY401856 (*部分はチェック文字と呼び、任意のアルファベットを刻印する。) 平成26年6月30日～平成28年2月29日	1042台	
キヤタピラー	WDP-CD2	「914K」	CAT0914K*CD200151～CAT0914K*CD200996 (*部分はチェック文字と呼び、任意のアルファベットを刻印する。) 平成26年7月9日～平成28年2月19日	118台	
	(計2 型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成26年6月30日～平成28年2月29日	1160台	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。