

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 平成 28 年 7 月 1 日

リコール届出番号	外-2349	リコール開始日	平成 28 年 7 月 4 日
届出者の氏名又は名称	マセラティ ジャパン株式会社 日本に於ける代表者 牧野 一夫	製作国：イタリア 製作車名：マセラティ社 問合せ先：マセラティ コールセンター TEL：0120-965120	
不具合の部位	緩衝装置（トーインロッド）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	後輪のトーインを調整するトーインロッドにおいて、取付けボルトの製造指示が不適切なため、必要なボルトの軸力が発生していないものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、走行振動等により緩みが生じ、トーインの値が基準を外れて走行安定性が損なわれ、最悪の場合、取付けボルトが外れて走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、トーインロッド取付け部を点検し、異常が認められないものは、取付けボルト及びワッシャーを対策品に交換する。また、異常が認められるものは、トーインロッド及びリヤハブキャリアを新品に交換したうえで、取付けボルト並びにワッシャーを対策品に交換する。		
不具合件数	国内：0 件	事故の有無	国内：なし
発見の動機	イタリア本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・ 自動車分解整備事業者：使用者を把握しているので機関誌等への掲載は行わない。 ・ 改善実施車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2349 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
マセラティ	ABA-MQP38A	「クアトロポルテ」	ZAMPP56J001069934～ZAMPP56J001172343 (平成25年4月16日～平成27年10月29日)	318台	
	ABA-MQP30AA		ZAMRR56J001075379～ZAMRR56J001173077 (平成25年7月17日～平成27年10月29日)	113台	
	ABA-MQP30A		ZAMRP56J001077198～ZAMRP56C001172661 (平成25年7月20日～平成27年11月10日)	387台	
	ABA-MQP30B		ZAMSP56C001164136～ZAMSP56C001172665 (平成27年7月3日～平成27年12月2日)	41台	
	ABA-MG30AA	「ギブリ」	ZAMRT57J001081663～ZAMRT57J001173063 (平成25年10月9日～平成27年11月10日)	286台	
	ABA-MG30A		ZAMRS57J001081653～ZAMRS57C001173052 (平成25年10月9日～平成27年12月2日)	1,000台	
	ABA-MG30B		ZAMSS57C001091106～ZAMSS57J001173160 (平成26年1月26日～平成27年11月10日)	815台	
(計7型式)	(計2車種)	(輸入期間全体の範囲) 平成25年4月16日～平成27年12月2日	(計2,960台)		

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。