

連絡先 自動車局 審査・リコール課リコール監理室  
 TEL : 03-5253-8111 内線 : 42354  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp/>

## リコール届出一覧表

リコール届出日 : 平成 28 年 7 月 13 日

リコール届出番号	外-2357	リコール開始日 : 平成 28 年 7 月 13 日	
届出者の氏名又は名称	ハーレーダビッドソン ジャパン 株式会社 代表取締役 スチュアート・ファレル (製作国 : アメリカ合衆国) (製作者名 : ハーレーダビッドソンモーターカンパニー) (問い合わせ先 : 0800-080-8080)		
不具合の部位 (部品名)	始動装置 (イグニッションスイッチ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	始動装置において、エンジンの振動によりイグニッションスイッチ内部の端子が摩耗し、端子間が接触不良となるものがある。そのため、イグニッションスイッチとボディーコントロールモジュール間の通信が遮断され、車体全体への電力供給が停止し、前照灯などの灯火が消えるとともに、最悪の場合、走行中にエンジンが停止するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、イグニッションスイッチを対策品と交換する。なお、イグニッションスイッチを変更することにより、鍵が変更となるため、施錠装置もあわせて交換する。		
不具合件数	2件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者 : ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者 : 日整連発行の機関紙に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、フレームネック部分に外-2357 のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲および輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ハーレー ダビッドソン	EBL- FD4B	「ローライダー」	5HD1GN4E0FC300347～ 5HD1GN4EXGC310787 平成26年7月28日～平成28年4月19日	1172 台	
	計1型式	計1車種	(輸入期間の全体範囲) 平成 26 年 7 月 28 日～平成 28 年 4 月 19 日	計1172台	

### 【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。