

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成28年7月22日

リコール届出番号	3865	リコール開始日	平成28年7月22日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 片山 正則 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	制動装置（ブレーキホース）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型バスにおいて、フロントブレーキホースの締付け作業が不適切なため、接続部の締付け力が不足しているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、接続部が緩んでエアが漏れ、最悪の場合、制動力が低下するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該ホース接続部の締付けトルクを点検し、トルクが不足しているものは正規トルクで締め付ける。なお、その際パッキンを新品に交換する。		
不具合件数	2件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo.3865のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	QTG-RU1ASCJ	「いすゞガーラ」	RU1ASC-61242～RU1ASC-61349 平成28年4月13日～平成28年6月14日	60	
	QRG-RU1ESBJ		RU1ESB-61161～RU1ESB-61203 平成28年4月14日～平成28年6月6日	27	
	LDG-RU8JHBJ SDG-RU8JHBJ		RU8JHB-60287～RU8JHB-60311 平成28年4月20日～平成28年5月30日	15	
	(計4型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成28年4月13日～平成28年6月14日	(計102台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。