



# 改善箇所説明



変更前

変更後



後退灯スイッチ

断線位置

後退灯スイッチ

後退灯スイッチ

後退灯スイッチ  
の配線（固定位

固定ステー

## 基準不適合箇所

農業用薬剤散布車の後退灯スイッチにおいて、当該スイッチのハーネスの配索指示が不適切なため、前後進操作レバーを繰り返し操作するとハーネスが断線することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、後進する際に後退灯が点灯しないおそれがある。

## 改善措置の内容

全車両、後退灯スイッチのハーネスの配索を変更し、固定ステーを追加する