

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL 03- 5253- 8111 内線 42354  
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成28年9月23日

リコール届出番号	3891	リコール開始日	平成28年9月23日
届出者の氏名又は名称	富士重工業株式会社 問い合わせ先:SUBARU お客様センター 取締役社長 吉永 泰之 SUBARUコール 0120-052215		
不具合の部位(部品名)	窓ふき器(フロントワイパー)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	窓ふき器において、フロントワイパーモータのボトムカバー(電気回路内蔵)の製造が不適切なため、電気接点付きリレージョイントとウォームホイールが干渉しているものがある。そのため、カウルパネルに雪が積もった状態で窓ふき器を作動後に停止すると、ワイパーアームが本来の停止位置に戻れずアームに反力が発生し、ウォームホイールを介してリレージョイントの接点部がオンオフを繰り返すことで接点部にアーク放電が発生して、最悪の場合、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、フロントワイパーモータのボトムカバーを対策品に交換する。		
不具合件数	5件	事故の有無	火災 5件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者:ダイレクトメール、直接訪問又は電話で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に記載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカ付近に No. 3891のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スバル	DBA-BM9	「レガシィ」	BM9-002003 ~ BM9-026005 平成21年4月20日 ~ 平成25年5月28日	18,043	
	DBA-BMG		BMG-002001 ~ BMG-004101 平成24年4月10日 ~ 平成25年7月26日	1,682	
	DBA-BMM		BMM-002001 ~ BMM-006448 平成24年4月13日 ~ 平成25年7月26日	4,059	
	DBA-BR9		BR9-002001 ~ BR9-077124 平成21年5月8日 ~ 平成25年3月27日	58,852	
	DBA-BRG		BRG-002001 ~ BRG-009387 平成24年4月9日 ~ 平成25年7月26日	5,608	
	DBA-BRM		BRM-002001 ~ BRM-022213 平成24年4月11日 ~ 平成25年7月26日	17,139	
	DBA-BRF		BRF-002001 ~ BRF-009011 平成21年5月8日 ~ 平成25年5月24日	2,005	
	(7型式)	(計1車種)	平成21年4月20日 ~ 平成25年7月26日	107,388台	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。