

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室

TEL 03-5253-8111 内線 42354

アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成28年7月12日

リコール届出番号	3858	リコール開始日	平成28年7月12日
届出者の氏名又は名称	マツダ株式会社 代表取締役社長 小飼 雅道	問い合わせ先：マツダ（株）コールセンター TEL 0120-386-073	
不具合の部位（部品名）	その他（フォワード・センシング・カメラ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	FSC（フォワード・センシング・カメラ）搭載車において、検査工程でカメラの初期設定が完了していないものがある。そのため、SCBS（スマート・シティ・ブレーキ・サポート）が正常に作動しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該FSCを点検し、初期設定が完了していない車両は、カメラの初期設定を行う。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	社内からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者：対象車両はすべて管理下にあるので、通知の必要はない。 ・自動車分解整備業者：対象車両はすべて管理下にあるので、周知の必要はない。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
マツダ	DBA-BM5AP	「アクセラ」	BM5AP-400001～BM5AP-400133 平成28年5月27日～平成28年7月6日	32	
	DBA-BM5AS		BM5AS-400003～BM5AS-400081 平成28年5月26日～平成28年6月29日	18	
	DBA-BM5FP		BM5FP-400005～BM5FP-400458 平成28年5月27日～平成28年7月1日	147	
	DBA-BM5FS		BM5FS-400004～BM5FS-400346 平成28年5月26日～平成28年6月30日	46	
	LDA-BMLFS		BMLFS-100011～BMLFS-101315 平成28年5月26日～平成28年7月2日	335	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の 範囲及び製作期間	リコール対象 車の台数	備考
マツダ	DAA-BYEFP	「アクセラ」	BYEFP - 200006～BYEFP - 200114 平成28年5月26日～平成28年7月4日	48	
	(計6型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成28年5月26日～平成28年7月6日	(計626台)	