

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室

TEL:03-5253-8111 内線42354

アドレス:<http://www.mlit.go.jp/>

リコール届出一覧表

リコール届出日: 平成 28 年 11 月 22 日

リコール届出番号	外-2400	リコール開始日	平成 28 年 11 月 22 日
届出者の氏名又は名称	ルノー・ジャポン株式会社 代表取締役 大極 司	製作国 : フランス 製作者名 : ルノー 問い合わせ先: ルノー・コール 電話: 0120-676-365	
不具合の部位(部品名)	制動装置(ブレーキパイプ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	制動装置のブレーキパイプにおいて、ABS油圧調整装置への取付作業が不適切なため、ブレーキパイプ同士の間隔が狭いものがある。そのため、エンジンの振動等でブレーキパイプ同士が接触して損傷し、ブレーキフルードが漏れ、最悪の場合、制動力が低下するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ブレーキパイプを確認し、間隔が狭いものは調整する。 パイプ同士が接触した痕が見受けられた場合は、ブレーキパイプを新品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	メーカーからの報告による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者:ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2400 ステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ルノー	ABA-RH4B	ルーテシア	VF15RLA0HF0717371~VF15RLA0HF0723573 平成 27 年 3 月 18 日~平成 27 年 8 月 28 日	39 台	
	ABA-RH5F		VF15R400EF0714682~VF15R40SEF0726819 平成 27 年 1 月 28 日~平成 27 年 10 月 28 日	84 台	
	ABA-RH5F1		VF15RBU0DF0720180~VF15REU0DF0728001 平成 27 年 6 月 25 日~平成 27 年 12 月 5 日	2 台	
	ABA-RM5M	ルーテシア R.S.	VF15R4M0ED0679281~VF15R4M0EF0724370 平成 25 年 4 月 17 日~平成 27 年 9 月 16 日	17 台	
	ABA-RM5M1		VF15R930DF0722934~VF15R930DF0727776 平成 27 年 6 月 17 日~平成 27 年 10 月 20 日	58 台	
	(計 5 型式)	(計 2 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 25 年 4 月 17 日~平成 27 年 12 月 5 日	(計 200 台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。