


改善箇所説明図



[現行] 性能等確認済表示

JQR 1 0 10 2054 S
2AZ-FE 2AZ-2JM

[変更後] 性能等確認済表示

JQR 1 0 10 2054 S
2AZ-FE 2AZ-2JM-2FM



基準不適合発生箇所

注意: は交換部品を示す。

〔 トヨタエスティマハイブリッド、ガソリン4WD用として設定した後付け部品の騒音防止装置(マフラー)を平成22年4月1日以降に製作されたエスティマハイブリッドへ取り付けられた場合、マフラーの性能確認ができず保安基準への適合性が判断できないおそれがある。 〕

改善の内容

平成22年4月1日以降に製作されたトヨタエスティマハイブリッドへ装着されている場合は、正規品と交換する。