

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線42354 アドレス : <a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a>
-----	---

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成28年12月21日

リコール届出番号	3961	リコール開始日	平成28年12月21日
届出者の氏名又は名称	ニチュ三菱フォークリフト株式会社 取締役社長 ニノ宮 秀明 問い合わせ先：品質保証部 TEL 075-956-8643		
不具合の部位（部品名）	駐車ブレーキ（ブレーキケーブル調整用スクリュー）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	フォークリフトの駐車ブレーキにおいて、ブレーキケーブル調整用スクリューの調整が不適切なため、駐車ブレーキの制動力が不足しているものがある。そのため、保安基準第12条の基準に適合しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ブレーキケーブル調整用スクリューを調整する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	社内からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：直接訪問で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：使用者を全て把握しているので、周知のための措置はとらない。</li> <li>・改善実施済車には、車体前面フロントカバー上隅の運転者席側にNo.3961のステッカーを貼付ける。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	EDM-F16D	三菱フォークリフト	F16D-55458 平成25年12月25日	1	
	EDM-F14E		F14E-12453~F14E-81082 平成25年9月10日~平成27年1月23日	2	
	EBT-F13F		F13F-10362 平成26年8月27日	1	
ニチュ三菱	YDM-F14F		F14F-10043~F14F-80096 平成27年10月23日~平成28年3月7日	2	
	(計4型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成25年9月10日~平成28年3月7日	(計6台)	

【注意事項】

- ・リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。
- ・本件は、平成28年11月2日にリコール届出番号3919にて届出を行いました。対象車両の台数に一部誤りがあることが判明したため、追加する対象車を新たに届出するものです。