

# 改善箇所説明図


〈対象商品画像と識別方法〉



キャロウイン



ジェット



後付け部品として販売したスチールホイールにおいて、本来下記車両への装着は適合していないにも関わらず、装着可能であるとして販売を行い、適合していない車両に装着されている可能性があり、そのまま使用を続けると、ホイールの取り付け部位置周辺が破損するおそれがある。

〈該当車両と車両の販売期間〉

- ・マツダ ボンゴバン・トラック(車両型式:SK\*\*\*[1999年6月～])
- ・ニッサン バネットバン・トラック(車両型式:SK\*\*\*\*[1999年6月～])
- ・三菱 デリカバン・トラック(車両型式:SK\*\*\*\*[1999年11月～])

〈改善内容〉

該当車両にて対象商品を使用中のユーザーに対し、対策品「KBO」への無償交換。



KBO