

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42354
アドレス	: http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成29年1月26日

リコール届出番号	3975	リコール開始日	平成29年1月27日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 片山 正則 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	制動装置（ブレーキ制御ユニット）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型トラックにおいて、ブレーキ制御ユニットの制御プログラムが不適切なため、車両安定性制御装置（E V S C）が作動せず、保安基準に適合しない。		
改善措置の内容	全車両、ブレーキ制御ユニットの制御プログラムを書き換える。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	社内情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3975のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	QKG-CYY77B QPG-CYY77B	「ギガ」	CYY77B-7000002～CYY77B-7000147 平成27年10月7日～平成28年8月26日	121	
	(計2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成27年10月7日～平成28年8月26日	(計121台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。