

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 29 年 2 月 6 日

リコール届出番号	外-2439	リコール開始日	平成 29 年 2 月 7 日
届出者の氏名又は名称	ポルシェジャパン株式会社 代表取締役社長 七五三木敏幸	製作国:ドイツ 製作者名:ドクター・イング・ハ・ツェー・エフ・ポルシェ・ アクティエンゲゼルシャフト 問合せ先:ポルシェジャパン(株) ポルシェカスタ マーケアセンター 電話:0120-846-911	
不具合の部位(部品名)	燃料装置(燃料配管取付ボルト)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料配管(デリバリパイプ)の取付ボルトの耐食性が不足しているため、取付ボルトが応力腐食によって折損することがある。そのため、燃料配管と燃料噴射装置の接続部に隙間が生じ、燃料が漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料配管取付ボルトを対策品と交換する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	* 使用者：ダイレクトメール等にて通知する。 * 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関紙に掲載する。 * 対策実施車には、運転席ドアロックストライカー付近に外-2439のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ポルシェ	ABA-982H1	「718 Boxster」	WP0ZZZ98ZHS210120~WP0ZZZ98ZHS210898 平成 28 年 4 月 21 日~平成 28 年 7 月 4 日	63	
		「718 Cayman」	WP0ZZZ98ZHS260084 平成 28 年 10 月 20 日	1	
	ABA-982H2	「718 Boxster S」	WP0ZZZ98ZHS230109~WP0ZZZ98ZHS230669 平成 28 年 4 月 5 日~平成 28 年 6 月 6 日	46	
		「718 Cayman S」	WP0ZZZ98ZHS280092 平成 28 年 9 月 3 日	1	
	ABA-991H1	「911 Carrera」	WP0ZZZ99ZHS100245~WP0ZZZ99ZHS138751 平成 27 年 12 月 14 日~平成 28 年 7 月 4 日	214	
		「911 Carrera 4」	WP0ZZZ99ZHS100434~WP0ZZZ99ZHS138634 平成 28 年 1 月 21 日~平成 28 年 6 月 20 日	52	
		「911 Carrera S」	WP0ZZZ99ZHS110477~WP0ZZZ99ZHS144880 平成 27 年 12 月 14 日~平成 28 年 7 月 4 日	207	
		「911 Carrera 4S」	WP0ZZZ99ZHS110942~WP0ZZZ99ZHS144635 平成 28 年 1 月 21 日~平成 28 年 6 月 20 日	90	
		「911 Targa 4」	WP0ZZZ99ZHS130095~WP0ZZZ99ZHS130358 平成 28 年 3 月 4 日~平成 28 年 7 月 4 日	3	
		「911 Targa 4S」	WP0ZZZ99ZHS133132~WP0ZZZ99ZHS133594 平成 28 年 3 月 14 日~平成 28 年 6 月 1 日	7	
	(計 3 型式)	(計 10 車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成 27 年 12 月 14 日~平成 28 年 10 月 20 日	(計 684 台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。