

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL: 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス <http://www.mlit.go.jp/>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 29 年 2 月 15 日

リコール届出番号	外-2440	リコール開始日：平成 29 年 2 月 15 日	
届出者の氏名又は名称	トライアンフモーターサイクルズジャパン (製作国: イギリス) 株式会社 (製作者名: トライアンフモーターサイクルズ社) 代表取締役 野田一夫 (問い合わせ先: 03-6453-9810)		
不具合部位 (部品名)	加速装置(スロットルグリップ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	スロットルグリップとバーエンドの隙間が不足しているため、グリップヒーターを使用すると、スロットルグリップが熱膨張してバーエンドと接触することがある。そのため、スロットルグリップの動きが悪く、最悪の場合、スロットルグリップが自動で戻らず、エンジンの回転が下がらなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ハンドルバーとバーエンドの間にスペーサーを追加する。		
不具合件数	1 件	事故の有無	無し
発見の動機	メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ● 使用者:ダイレクトメール及び販売店から電話にて通知する。 ● 自動車分解整備事業者:日整連発行の機関紙に掲載する。 ● 対策実施済車には、ステアリングステム部に外-2440 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トライアンフ	EBL-HJ1200	「T120」	SMTDAD74GDG746159 ～ SMTDAD74GDG776154 平成 28 年 2 月 26 日～平成 28 年 6 月 13 日	252	
	(計 1 型式)	(計 1 車種)	(製作期間の全体範囲) 平成 28 年 2 月 26 日～平成 28 年 6 月 13 日	(計 252 台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれる場合があります。