

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線 42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成29年2月23日

リコール届出番号	3999	リコール開始日	平成29年2月24日	
届出者の氏名又は名称	本田技研工業株式会社 取締役社長 八郷 隆弘		問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-112010	
不具合の部位（部品名）	座席ベルト（シートベルトプリテンショナ）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	前席用シートベルトのプリテンショナにおいて、シートベルト巻取り機構を作動させる着火剤の配合量の設定が不適切なものがある。そのため、衝突時に正常に着火剤が着火せず、プリテンショナが作動せずシートベルトを引き込まないおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、左右または片側の前席用シートベルトASSYを良品と交換する。			
不具合件数	0件	事故の有無	なし	
発見の動機	取引先からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3999のステッカーを貼付する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	DBA-GB5	「FREED」 「FREED+」	GB5-1003967～GB5-1007797 平成28年10月3日～平成28年11月5日	1,943	
			GB5-5000043～GB5-5000068 平成28年10月7日～平成28年10月25日	19	
	DBA-GB6		GB6-1000502～GB6-1000765 平成28年10月4日～平成28年10月24日	214	
	DAA-GB7		GB7-1000902～GB7-1005794 平成28年9月30日～平成28年10月31日	3,899	
			GB7-5000017～GB7-5000059 平成28年10月7日～平成28年10月25日	43	
	DAA-GB8		GB8-1000181～GB8-1000959 平成28年9月30日～平成28年10月31日	622	
	(計4型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成28年9月30日～平成28年11月5日	(計6,740台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。