

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室

TEL 03-5253-8111 内線 42354

アドレス：http://www.mlit.go.jp

### リコール届出一覧表

リコール届出日：平成29年3月16日

リコール届出番号	4013	リコール開始日	平成29年3月17日
届出者の氏名又は名称	マツダ株式会社 代表取締役社長 小飼 雅道	問い合わせ先：マツダ（株）コールセンター TEL 0120-386-919	
不具合の部位（部品名）	灯火装置（オートレベリング制御コンピュータ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	前照灯において、車両姿勢が変化しても前照灯の光軸を自動調整するオートレベリング制御コンピュータのプログラムが不適切なため、全ての座席に乗員が着席する等により車両が後ろに傾いた際に、光軸が正しく調整できないことがある。そのため、光軸が上方向にずれて、対向の運転者が眩惑するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、オートレベリング制御コンピュータを対策品と交換し、車両姿勢角の初期設定と前照灯の光軸を調整する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無
発見の動機	取引先からの情報		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者への周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアストライカー付近に No. 4013 のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
マツダ	LDA-KF2P	「CX-5」	KF2P-100030～KF2P-104772 平成28年11月29日～平成29年2月20日	2,683	
	DBA-KF5P		KF5P-100004～KF5P-101115 平成28年11月28日～平成29年2月20日	679	
	DBA-KFEP		KFEP-100003～KFEP-100705 平成28年11月28日～平成29年2月17日	411	
	(計3型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成28年11月28日～平成29年2月20日	(計3,773台)	

#### 【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。