

連絡先 自動車局 審査・リコール課
リコール監理室
TEL 03-5253-8111 内線42354
アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成29年4月13日

リコール届出番号	4033	リコール開始日	平成29年4月14日
届出者の氏名又は名称	ダイハツ工業株式会社 問い合わせ先:ダイハツお客様コールセンター 取締役社長 三井 正則 TEL 0800-500-0182		
不具合の部位(部品名)	補助制動灯(ハイマウントストップランプ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ハイマウントストップランプの構造が不適切なため、温度変化による膨張・収縮を吸収しきれず、ランプの溶着部分に亀裂が生じることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ランプ内部に雨水等が浸入し、最悪の場合、当該ランプが点灯しなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ハイマウントストップランプを対策品と交換する。		
不具合件数	34件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4033のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ダイハツ	DBA-LA400K	「コペン」	LA400K-0000103～LA400K-0019645 平成26年5月23日～平成29年1月25日	19,512	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成26年5月23日～平成29年1月25日	(計 19,512 台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。