

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線 42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成29年6月8日

リコール届出番号	4059	リコール開始日	平成29年6月9日	
届出者の氏名又は名称	本田技研工業株式会社 取締役社長 八郷 隆弘		問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-112010	
不具合の部位（部品名）	車体（テールゲートオープンスター）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	テールゲートのガス封入式オープンスターにおいて、外筒のエンドキャップ部の塗装が不適切なため、沿岸地域の塩分の影響で腐食することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、腐食が進行し、外筒が膨らみエンドキャップが割れ、テールゲートを開く際に外筒が破損し、最悪の場合、周囲の人が負傷するおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、ガス封入式オープンスターアッセンブリを対策品と交換する。			
不具合件数	0件	事故の有無	無し	
発見の動機	取引先からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4059のステッカーを貼付する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	DBA-JF1	「N-BOX SLASH」	JF1-7000020～JF1-7014316 平成26年12月8日～平成27年12月2日	14,296	
			JF1-7100003～JF1-7101760 平成27年12月9日～平成28年5月6日	1,758	
			JF1-9000019～JF1-9006328 平成26年12月10日～平成27年12月1日	6,309	
			JF1-9100003～JF1-9100774 平成27年12月9日～平成28年5月6日	772	
	DBA-JF2		JF2-7000006～JF2-7002563 平成26年12月9日～平成27年11月30日	2,558	
			JF2-7100001～JF2-7100256 平成27年12月10日～平成28年5月6日	256	
			JF2-9000013～JF2-9001271 平成26年12月12日～平成27年11月30日	1,259	
			JF2-9100001～JF2-9100164 平成27年12月9日～平成28年4月26日	164	
(計2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成26年12月8日～平成28年5月6日	(計27,372台)		