

改善箇所説明図



後付け用品として販売しているドライブレコーダーにおいて、制御プログラムが不適切なため、警告灯が点灯し、録画できなくなるおそれがある。

改善の内容

ドライブレコーダーを点検し、録画機能が作動しない場合は、ドライブレコーダーを対策品と交換する。それ以外は、ドライブレコーダーの制御プログラムを対策プログラムに修正する。

注) は、交換、もしくは制御プログラムを書き換える部品を示す。