

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成29年 7月11日

リコール届出番号	4076	リコール開始日	平成29年 7月12日
届出者の氏名又は名称	日野自動車株式会社 代表取締役社長 下 義生 問い合わせ先：お客様相談窓口 TEL 0120-106558		
不具合の部位（部品名）	かじ取装置（ステアリングアイドラーム）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	はしご消防車において、ステアリングアイドラームの強度が不足しているため、据え切り操作を繰り返すと、当該アームに亀裂が発生することがある。そのため、そのまま使用を続けると、最悪の場合、アームが折損し、操舵できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該アイドラーム一式を対策品に交換する。		
不具合件数	18件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4076のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	U-PR2FNAF	—	PR2FNA-00004～PR2FNA-10073 平成3年11月15日～平成7年1月12日	55	
	PK-PR2PPWF		PR2PPW-10015～PR2PPW-10063 平成16年5月14日～平成18年8月1日	49	
	KC-PR4FPDF		PR4FPD-10001～PR4FPD-10158 平成7年5月25日～平成11年12月24日	111	
	KL-PR4FPHF		PR4FPH-10001～PR4FPH-10072 平成12年2月5日～平成15年1月16日	56	
			PR4FPH-50015～PR4FPH-50030 平成15年2月19日～平成15年10月20日	16	
	BDG-PR1APYF		PR1APY-10015～PR1APY-12013 平成19年5月17日～平成22年2月3日	53	
	LDG-PR1APBF		PR1APB-10015～PR1APB-10077 平成22年8月3日～平成25年11月11日	63	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
日野	QDG-PR1APEF	—	PR1APE-10015～PR1APE-10091 平成26年2月27日～平成29年1月18日	77	
	(計7型式)	(—)	(製作期間の全体の範囲) 平成3年11月15日～平成29年1月18日	(計480台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。