

連絡先 自動車局 審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線 42354  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

改善対策届出一覧表

改善対策届出日：平成29年 7月11日

改善対策届出番号	524	改善対策開始日	平成29年 7月12日
届出者の氏名又は名称	日野自動車株式会社 代表取締役社長 下 義生 問い合わせ先：お客様相談窓口 TEL 0120-106558		
不具合の部位（部品名）	動力伝達装置（変速機ECU）		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	小型バスにおいて、自動変速機のフェールセーフ制御プログラムが不適切なため、車速センサが異常となった場合にフェールセーフが作動せず、走行中に急に低速段へ変速することがある。そのため、最悪の場合、走行中に急減速するおそれがある。		
改善対策の内容	全車両、自動変速機ECUを対策品に交換する。		
不具合件数	2件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者への周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、その旨を点検整備記録簿に記載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号の範囲及び製作期間	改善対策対象車の台数	備考
日野	ADG-HX6JHAE BDG-HX6JHAE	「日野 ポンチョ」	HX6JHA-40029～HX6JHA-40187 平成19年3月1日～平成23年7月23日	80	
	ADG-HX6JLAE BDG-HX6JLAE		HX6JLA-40082～HX6JLA-40766 平成18年12月18日～平成23年8月1日	342	
	SDG-HX9JHBE		HX9JHB-40014～HX9JHB-40113 平成23年10月11日～平成28年9月1日	64	
	SDG-HX9JLBE		HX9JLB-40013～HX9JLB-41020 平成23年9月4日～平成28年11月14日	565	
	(計6型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成18年12月18日～平成28年11月14日	(計1,051台)	

【注意事項】改善対策対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。