

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03- 5253- 8111 内線 42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成29年7月20日

リコール届出番号	4070	リコール開始日	平成29年7月20日
届出者の氏名又は名称	株式会社SUBARU 問い合わせ先：SUBARU お客様センター 取締役社長 吉永 泰之 SUBARUコール 0120-052215		
不具合の部位(部品名)	座席ベルト等(取扱書)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	取扱説明書において、「i-Size(アイサイズ)チャイルドシートの座席位置別適合性一覧表」が記載されていないため、保安基準第22条の3 細目告示第30条(協定規則第16号第6改訂版)に適合しない。なお、チャイルドシート固定時の機能上に問題はない。		
改善措置の内容	全車両、「i-Size(アイサイズ)チャイルドシートの座席位置別適合性一覧表」を記載した取扱説明書に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	0件
発見の動機	社内からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にNo. 4070のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スバル	DBA-GK2	「インプレッサ」	GK2-002001 ~ GK2-003004 平成28年12月7日 ~ 平成29年6月8日	1,004	
	DBA-GK3		GK3-002001 ~ GK3-002636 平成28年12月7日 ~ 平成29年6月8日	635	
	DBA-GK6		GK6-002001 ~ GK6-004030 平成28年10月24日 ~ 平成29年6月9日	2,030	
	DBA-GK7		GK7-002001 ~ GK7-005798 平成28年10月24日 ~ 平成29年6月9日	3,796	
	DBA-GT2		GT2-002003 ~ GT2-007871 平成28年12月7日 ~ 平成29年6月9日	5,867	
	DBA-GT3		GT3-002001 ~ GT3-005919 平成28年12月7日 ~ 平成29年6月9日	3,919	
	DBA-GT6		GT6-002001 ~ GT6-008962 平成28年10月3日 ~ 平成29年6月9日	6,959	
	DBA-GT7		GT7-002001 ~ GT7-014762 平成28年10月3日 ~ 平成29年6月9日	12,746	

車名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール対象車 の台数	備考
スバル	DBA-GT3	「XV」	GT3-027009 ～ GT3-028250 平成29年4月21日 ～ 平成29年6月8日	1,242	
	DBA-GT7		GT7-040114 ～ GT7-044000 平成29年4月21日 ～ 平成29年6月9日	3,882	
	(計8型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成28年10月3日 ～ 平成29年6月9日	(計42,080台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。